

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ACIA ENTREGA RECEPCIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-1125

Fecha Orden 24/10/2024

ORDEN SERVICIO

24/10/2024 OSV-1125 RV1415-0443

RV1415-0443 - 03/10/202

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP-6479-A

Modelo 2011

Serie 3D7R51CTXBG638491

Descripcion DODGE RAM 2500 PICK UP CREW CAB

Cilindros 8

Litraje 5.7 L

Linea CAMIONETA

Kilometraje 340860

Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
0023	BOMBA DE ACEITE	SELLO SEAL	PIEZA	1	\$1,900.00	\$1,900.00
0149	BULBO DE TEMPERATURA	INJETECH	PIEZA	1	\$980.00	\$980.00
0246	BOBINA DE ENCENDIDO.	INJETECH	PIEZA	2	\$1,800.00	\$3,600.00
0704	FAN CLUTCH	OAW	PIEZA	1	\$1,850.00	\$1,850.00
1749	BUZO HIDRAHULICO	MORESA	PIEZA	16	\$785.00	\$12,560.00
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				<u> </u>	\$5,568.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO / REVISION DE LINEAS ELECTRICAS EN GENERAL, REACONDICIONAMIENTO DE LAS LINEAS ELECTRICAS Y CAMBIO DE DE 2 BOBINAS DE ENCENDIDO	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0035	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR /CAMBIO DE FAN CLUTCH Y BULBO DE TEMPERATURA	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0193	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR / DESMONTAJE Y MONTAJE DE TAPA DE PUNTERIAS PARA CAMBIO DE BUZOS HIDRAULICOS ÑY DESMONTAJE Y MONTAJE DE TAPA DE CARTER PARA CAMBIO BOMBA DE ACEITE	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00

SUBTOTAL \$25,690.00

IVA \$4,110.40

RESICO \$0.00 TOTAL \$29,800.40

(SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original: |14|15||OSV-1125|6547|298004000|24102024|24|86|3122aaaa

Cadena Encriptada: yMrS4f23lzA7TUrnpcFYbZYVDb5BGRpkZhpljllu7zPvw2nd9rRnUCvZ4wgTroIV4pmYfNzRC0Q=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO	
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$24,232.40	
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$5,568.00	

TOTAL:

\$29,800.40

		Clasi	ficación Económica
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
mandamento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones Se entrega camioneta reparada

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE:

SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO:

OFICIAL DE SERV., "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

PUESTO:

PROPIETARIO

FIRMA:

Página 2 de 2