



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0108

Fecha Orden 18/02/2025



18/02/2025
OSV-0108
RV1415-0090

RV1415-0090 - 27/01/202

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006857-MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP-6451-A
Modelo 2012
Serie MR0EX32G4C0251896
Descripcion TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA

Cilindros 4
Litraje 2.7

Línea CAMIONETA
Kilometraje 347660
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants, vehicle repairs, and electrical services.

19-20, 21, 24, 25.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$6,032.00
0035	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR/ CAMBIO DE RADIADOR, CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE LIMPIEZA DEL SISTEMA Y PURGAR SISTEMA.	N/A	SERVICIO	1	\$1,400.00	\$1,400.00
0039	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/ CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE DISCOS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGAR SISTEMA	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	NA	SERVICIO	2	\$150.00	\$300.00
0560	DESMONTAR Y MONTAR CUERPO DE ACELERACIÓN PARA LAVAR Y REPROGRAMAR	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00

SUBTOTAL \$22,010.00
IVA \$3,521.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$25,531.60

(SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-0108|6857|255316000|18022025|18|97|2150aaaa

Cadena Encriptada : yMrs4f23lzBbkSWthsm7Ej6mKyS4v2lhCU3+jmsReGUAH+78kYYcq0lmbbNwM7wAF8NQ7bt8KpM=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$6,032.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$18,304.80
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$1,194.80

TOTAL: \$25,531.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES ACUMULADOR CUENTA CON UN AÑO DE GARANTIA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



NOMBRE: RENE SANCHEZ BARRAGAN

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

