



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

05/02/2025

UNIDAD 25-DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES



ESTATUS Por Cotizar

RV0325-0006

OBSERVACIONES AL TRATAR DE ENCENDER EL MOTOR DEL VEHÍCULO, NO ENCIENDE RÁPIDO, TARDA EN ENCENDER. ASIGNADA A 6445 - GUADALUPE VICTORIA CASTILLO MEDINA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1668	SOLENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE	PIEZA	1	\$900.00	\$900.00	16.00	\$1,044.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,044.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,900.00
TOTAL GENERAL					\$ 3,400.00		\$3,944.00

Fecha Envío : 07/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 14/02/2025

13-13

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: AL TRATAR DE ENCENDER EL MOTOR DEL VEHÍCULO, NO ENCIENDE RÁPIDO, TARDA EN ENCENDER. ASIGNADA A 6445 - GUADALUPE VICTORIA CASTILLO MEDINA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6445	GUADALUPE VICTORIA CASTILLO MEDINA	CAMG4308175T8	GALEANA; NO. EXT. 83; ENTRE CALLE 20 Y 22; SAN JOSÉ; CP. 24040	() 981 811 1015

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX PICK UP D/CABINA	2011	CP-2224-A	CAMIONETA	4	8AJEX32G9B4030606	SVA1563660