

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GU

04/02/2025

UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV0410-0002**OBSERVACIONES** SERVICIO CORRECTIVO.

SE ESCUCHA UN GOLPETEO EN LA PARTE DE ABAJO, AL IR A UNA VELOCIDAD Y DISMINUIR SE ESCUCHA UN RUIDO MUY FUERTE EN LA PARTE DE ABAJO DE LAS LLANTAS DELANTERAS, SE SIENTE INESTABLE EL VEHÍCULO, EL VOLANTE JALA.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0198	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	SERVICIO	1	\$2,900.00	\$2,900.00	16.00	\$3,364.00
TOTAL POR PARTIDA							\$3,364.00
TOTAL GENERAL					\$ 2,900.00		\$3,364.00

Fecha Envío : 05/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 12/02/2025

12-13

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO.

SE ESCUCHA UN GOLPETEO EN LA PARTE DE ABAJO, AL IR A UNA VELOCIDAD Y DISMINUIR SE ESCUCHA UN RUIDO MUY FUERTE EN LA PARTE DE ABAJO DE LAS LLANTAS DELANTERAS, SE SIENTE INESTABLE EL VEHÍCULO, EL VOLANTE JALA.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5198	IVAN CRUZ CUEVAS	CUCI920530V27	PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097	(044) 981 132 406

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN . JETTA. SEDAN CLASICO GL AIRE	2015	DKX-045-A	AUTOMOVIL	4	3VW1V49M6FM016452	SVA1701902