



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/01/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0090

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL MOTOR TIRA ANTICONGELANTE POR LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR, ESTANDO EN CIRCULACION Y AL TRATAR DE FRENAR LA UNIDAD SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y FINALMENTE LA UNIDAD TIENDE A PARARSE A CADA RATO. ASIGNADO A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-sections for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 06/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 10/02/2025

10 - 11

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

FAVOR DE RELACIONAR SU DIAGNÓSTICO CON LA COTIZACIÓN Y LA SOLICITUD. AMPLIAR LOS CONCEPTOS EN EL DIAGNÓSTICO.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 6857, MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ, EILC921022CUA, MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 622; ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA; MULTUNCHAC; CP. 24095, () 981 688 5532



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/01/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0090

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL MOTOR
TIRA ANTICONGELANTE POR LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR,
ESTANDO EN CIRCULACION Y AL TRATAR DE FRENAR LA UNIDAD SE
ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y
FINALMENTE LA UNIDAD TIENDE A PARARSE A CADA RATO.
ASIGNADO A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

VEHICULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA, 2012, CP-6451-A, CAMIONETA, 4, MR0EX32G4C0251896, SVA1678099