



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 10864

Fecha: 11/Feb/2025 09:25:21

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: EAMD720430MQ1

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101772 - Limpiador de inyector	LIMPIADOR DE INYECTORES, PARA BOYA, ECOM	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 32.00	\$200.00
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE MULTIGRADO, SAE 15W40 DE 946 ML, MOTORCRAFT	\$130.00	\$0.00	IVA, - Importe: 104.00	\$650.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE, LTH	\$70.00	\$0.00	IVA, - Importe: 11.20	\$70.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161505 - Filtros de aire	FILTRO DE AIRE, MOTORFIL	\$150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 24.00	\$150.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161513 - Filtros de combustible	FILTRO GASOLINA, MOTORF IL	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00	\$250.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, INFERIOR, SYD	\$1,700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 544.00	\$3,400.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171500 - Ro damientos	BALERO, HOMOCINETICO LADO RUEDA, RACE	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 240.00	\$1,500.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101732 - Bujía de encendido	BUJIA, (PUNTA DE COBRE) PARA AUTOMOVIL), CHAMPION	\$70.00	\$0.00	IVA, - Importe: 44.80	\$280.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR/CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO ACEITE Y DE AIRE, CAMBIO FILTRO GASOLINA, CAMBIO DE BUJIAS Y LIMPIEZA DE INYECTORES	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE BALERO HOMOCINETICO LADO RUEDA IZQUIERDO	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION. CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR AMBOS LADO DELANTERAS	\$900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

diez mil novecientos cuatro Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

RV0302-0002
OSV-0033

Subtotal: \$9,400.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$1,504.00

Ret. ISR: \$0.00

Ret. IVA: \$0.00

Total: \$10,904.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792

Folio Fiscal: 852174AB-72DE-49FC-B6FA-DF57CA83E5D5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-02-11T09:25:25

Sello digital del CFDI

bkGAS4gemItucCnWO09FahJdFlhZTApCsb5dAhmIhOntuHetJlCnTv+c11vs89fOAWyDkxwFEFO5Exy75K1c9WSkSftgUunReSJ4UBQ64544+yheFehv4Qj5siD9U9tzmBm/3Hh+IsS63tX4Kt8yf08nn8ToBH39Ckd1fw+lvqY5y8xOOaXil88/IEYNC8GGw+7DH8XzWYO0ZyCifEZJcVtX2RSN5+7nAZoSPZfiEXyPveguebFfL5YN15DUBJw4oCS6R+FJPbNA0w6iz+xaVfObXyq11QMBH/9ryx1uJv4U9wgLAN9HiuEqBq2VMe2CSiO90ZmTXdHA2p+KtXagg==

Sello del SAT

Rk60KibLDqrVM4jsAsDlpt7/BmNgdgcxHIX3Q6FxiY3Jv4P66zXidxpDQ2R/jZuo9CMf1hk+Atr4nfzhTD8ndPh0tyAqPPVMXSZBRtAqZTsp2TkWrhFHRHGw92dMg5yisR+XkSWMzxD/zl0r7NilnP14hnBMfVP4QwmXUmEp1wu427lDbwWWZZbmQmNgRL1nv8WKOpDwTjZoFFrhJr0n2vvEZBvah2/FyX6ADJonJg0+CdNRBmvT7nu8DYF2mePX97rlq3ymOPs9QwUN9PHMwZzofb9+6Cn4bjPhfAVypVGZgE9mHl3QYEkxjr/ecYUcECjjMrb5pr98FL4mtCUKg==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|852174AB-72DE-49FC-B6FA-DF57CA83E5D5|2025-02-11T09:25:25|MAS0810247C0|bkGAS4gemItucCnWO09FahJdFlhZTApCsb5dAhmIhOntuHetJlCnTv+c11vs89fOAWyDkxwFEFO5Exy75K1c9WSkSftgUunReSJ4UBQ64544+yheFehv4Qj5siD9U9tzmBm/3Hh+IsS63tX4Kt8yf08nn8ToBH39Ckd1fw+lvqY5y8xOOaXil88/IEYNC8GGw+7DH8XzWYO0ZyCifEZJcVtX2RSN5+7nAZoSPZfiEXyPveguebFfL5YN15DUBJw4oCS6R+FJPbNA0w6iz+xaVfObXyq11QMBH/9ryx1uJv4U9wgLAN9HiuEqBq2VMe2CSiO90ZmTXdHA2p+KtXagg=||00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2