

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



**SAFIN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN****ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche  
 Municipio Campeche  
 Localidad Campeche  
 Concepto Servicio Correctivo  
 Orden de Servicio OSV-0068

Fecha Orden 25/02/2022



25/02/2022  
 OSV-0068  
 RV0245-0003

RV0245-0003 - 10/02/2022

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 45-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)

**VEHICULO**

Placa DJX-4021  
 Modelo 2008  
 Serie 3N1EB31S68K329021

Cilindros 4  
 Litraje

Línea AUTOMOVIL  
 Kilometraje 208087  
 Diseño Motor GASOLINA

Descripción NISSAN TSURU SEDAN, TRANSMISION MANUAL

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612</b>	<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$241.28</b>
0015	ACEITE HIDRAULICO	REPSOL	LITRO	1	\$208.00	\$208.00
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$6,262.90</b>
0029	BATERIA	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$2,292.11	\$2,292.11
0430	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	BOGE	JUEGO	1	\$1,981.94	\$1,981.94
3356	KIT DE SELLOS DE CREMALLERA HIDRAULICA	TRANSTEC	PIEZA	1	\$1,125.00	\$1,125.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$1,502.20</b>
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION/CAMBIO DE KIT DE SELLOS A BOMBA HIDRAULICA	N/A	SERVICIO	1	\$625.00	\$625.00
0016	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	N/A	SERVICIO	1	\$520.00	\$520.00
0025	CAMBIO DE BATERIA O ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00

**SUBTOTAL** \$6,902.05

**IVA** \$1,104.33

**DESCUENTO** \$0.00

**TOTAL** \$8,006.38

(SON: OCHO MIL SEIS PESOS 38/100 M.N )

Cadena Original : |02|45|JOSV-0068|6457|80063780|25022022|7|01|0230aaaa

Cadena Encriptada : bT1F9suwXmAcDXLQELyc6Dy4DTwNjKoOsYbRPxZRas5KK1zclzXk1Tr0Jkv6VbH+k5xqePCXmCM=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211110245174200000000M004002100850N115A3551	\$1,502.20
211110245174200000000M004002100850N115A2961	\$6,262.90
211110245174200000000M004002100850N115A2612	\$241.28

TOTAL: \$8,006.38

Clasificación Económica			
	Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

**Observaciones** LA BASE QUE AGARRA EL AMORTIGUADOR LADO DERECHO NECESITA HOJALATERIA, COMO SE MENCIONO EN EL DIAGNOSTICO, PARA PODER PROBAR CORRECTAMENTE EL SISTEMA DE SUSPENSION TRASERA GARANTIA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ANTONIO CHAN INTERIAN

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA:

