



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0651

Fecha Orden 17/11/2022



17/11/2022
 OSV-0651
 RV0245-0098

RV0245-0098 - 06/11/2022

Plazo de entrega 2 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005964-MANUEL JESUS DE ATOCHA ANGULO ROMERO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ

Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 45-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)

VEHICULO

Placa DJX-4286 Cilindros 4 Linea AUTOMOVIL
 Modelo 2017 Litraje 1.6 Kilometraje 55460
 Serie MEX5H2603HT018897 Diseño Motor GASOLINA
 Descripción VOLKSWAGEN . VENTO. SEDAN. TRANS. ESTANDAR

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$464.00
0062	GARRAFA DE ANTICONGELANTE 3.7 LITROS	BARDAHL	GARRAFA	2	\$200.00	\$400.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,505.60
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL	FARET	JUEGO	1	\$650.00	\$650.00
3258	TOMA DE AGUA CON TERMOSTATO INTEGRADO	KNADIAN	PIEZA	1	\$1,510.00	\$1,510.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,856.00
0033	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR/ CAMBIO Y SELLADO DE LA TOMA DE AGUA CON TERMOSTATO INTEGRADO, Y ECHARLE ANTICONGELANTE AL DEPÓSITO	N/A	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00
0039	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/ CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
0101	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS	N/A	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
					SUBTOTAL	\$4,160.00
					IVA	\$665.60
					RESICO	\$0.00
					TOTAL	\$4,825.60

18-D22

(SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : 0204505V-0651596448256000171120227951853aaaa

Cadena Encriptada : bT1F9suwXmDCiTLGZ85Uz/cp1JIAzdwYBTbKzqiudYpW09a1Sxv3jJrZjMKDUHb850NckW1YU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211110245174200000000M004002100850N115A2612	\$464.00
211110245174200000000M004002100850N115A2961	\$2,505.60
211110245174200000000M004002100850N115A3551	\$1,856.00

TOTAL: \$4,825.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones NINGUNA *Las balatas traseras cuentan con el 80% de vida, por lo que solo se requiere la limpieza y ajuste para su correcto funcionamiento.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MANUEL JESUS DE ATOCHA ANGULO ROMER

PUESTO: JEFE DE TALLER MECANICO

FIRMA:

