



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 11000

Fecha: 27/Mar/2025 13:56:35

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC:

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Ser vicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|--|----------------|-----------|------------------------|----------|
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 26121542 - Cable de instalación | JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, KEN | \$650.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 104.00 | \$650.00 |
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 26101700 - Accesorios y componentes de motor | SOPORTE, DE CAJA DE VELOCIDADES (BASE), DAI | \$980.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 156.80 | \$980.00 |
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 26101405 - Bobina de motor | BOBINA, DE ENCENDIDO, KEN | \$850.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 136.00 | \$850.00 |
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 26101700 - Accesorios y componentes de motor | SOPORTE, DE MOTOR LADO DERECHO, DAI | \$850.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 136.00 | \$850.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros | SERVICIO, CAMBIO DE SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES | \$400.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 64.00 | \$400.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros | SERVICIO, CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS | \$600.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 96.00 | \$600.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros | SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR, CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO | \$600.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 96.00 | \$600.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros | SERVICIO, CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO | \$400.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 64.00 | \$400.00 |

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Total con letra:
seis mil ciento ochenta y dos Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:

RV0812-0009
OSV-0268



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Subtotal: | \$5,330.00 |
| Descuentos: | |
| Impuestos Traslados: | \$852.80 |
| Ret. ISR: | \$0.00 |
| Ret. IVA: | \$0.00 |
| Total: | \$6,182.80 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792
Folio Fiscal: B745F246-B8FD-4FAE-8828-0A9704B98530
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-03-27T13:56:39

Sello digital del CFDI

Cp3gce/0sYKBFbiu94oyAHXvP1SIBmdtvEtNXJvMcQKLmlqJRxsua6NeSc1cgP9IKi9YtZhTT7B2fGYTXpauajceNqUepiFFGsb8ab3BBHB45AEPN+I+rFsOqS9prFowLAQg1vL0NRJXRg3XhmZIZD/5F4CvH1EMHn2+Mw89mlKn2clz7ZP/r5guPSOISbzLXhtC+RoxwRPyx7tWvVbtkisHhSqfA3KAn0zhlyW2iH87geRkK/DgoMle3tGrBfBUPlxwODqDzWj+n4bRzaiPKd8E93yqPu6N002bQMf/qOp/2qTEJRjKiXurmERZqSyK6AapdL6DBvPa3gTc/ES6iQ==

Sello del SAT

Bk5xPlt2Nc/lazEa/hxsykpEt8C5M3wOfCI/Fjcezg21tYnzuC2hFONJbzOyOsURECKXyBBig5wPy65ErF6HSa/F+40hGVsbvEQOhG0qhoKZAtqMRYbu3phgRJgul5Mz1LKCp/18g+2a3ZYmvOP4JWLQOHQ9xOqfwYmce8c711qN6CscIU7kjuJqP4MKp3NxcvWK9Hplp/XkYKqak/rF8hs1pXpjXeA3wUudjayBSR9kRhs7eBNWSJb5Rg50pPV1+zjoZECEu4bnNZQ6X0oeFyZ7Z6jgxr9cvN+XDQG8onPQ3VEglin6kvTkSpG76YHng+2v9xF/HXwn1UxCZtUg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B745F246-B8FD-4FAE-8828-0A9704B98530|2025-03-27T13:56:39|MAS0810247C0|Cp3gce/0sYKBFbiu94oyAHXvP1SIBmdtvEtNXJvMcQKLmlqJRxsua6NeSc1cgP9IKi9YtZhTT7B2fGYTXpauajceNqUepiFFGsb8ab3BBHB45AEPN+I+rFsOqS9prFowLAQg1vL0NRJXRg3XhmZIZD/5F4CvH1EMHn2+Mw89mlKn2clz7ZP/r5guPSOISbzLXhtC+RoxwRPyx7tWvVbtkisHhSqfA3KAn0zhlyW2iH87geRkK/DgoMle3tGrBfBUPlxwODqDzWj+n4bRzaiPKd8E93yqPu6N002bQMf/qOp/2qTEJRjKiXurmERZqSyK6AapdL6DBvPa3gTc/ES6iQ==|00001000000709182898