

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

6cb68e7a-1d44-4fb3-84af-36f70d4a66f1, 1ef697b7-10d4-4b3b-8077-a436dbd48bc9

INGRESO PESOS MXN

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR
AV. MAESTROS CAMPECHANOS Núm 520, Col. AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP RFC: NOA230303L92

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: drmadqfederales@campeche.gob.mx

R.F.C GEC950401659 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000263
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-04-24T17:35:10

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas	Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164333		CM384A2	CREDITO		N00001293	
Marca	Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM	M	OTRAS MARCAS	2024	15,438		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total
2.00		SERVICIO DE MANETNIMIENTO 15,000 KMS		DAD DE SERVII	\$525.00	\$1,218.00
25101500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	02	
0.57		LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION		DAD DE SERVII	\$525.00	\$348.00
25101500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	02	
1.14		LAVADO DE INYECTORES		DAD DE SERVII	\$525.00	\$696.00
25101500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	02	
1.81		ALINEACION Y BALANCEO		DAD DE SERVII	\$525.00	\$1,102.00
25101500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	02	
2.29		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		DAD DE SERVII	\$525.00	\$1,392.00
25101500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	02	
0.57		ESTETICA DE MOTOR		DAD DE SERVII	\$525.00	\$348.00
25101500		E48	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	02	
1.00	N40161500	FILTRO DE AIRE		PIEZA	\$600.00	\$696.00
26101700		H87	PIEZA	Accesorios y componentes de motor	02	
1.00	N40162	FILTRO DE ACEITE MOPAR RAM		PIEZA	\$477.49	\$553.89
26101700		H87	PIEZA	Accesorios y componentes de motor	02	
1.00	N40163	LIMPIADOR DE INYECTORES BOYA ACDELCO		PIEZA	\$150.00	\$174.00
25172400		H87	PIEZA	Depósitos y sistemas de combustible	02	
1.00	N40164	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN ACDELCO		PIEZA	\$150.00	\$174.00
26101900		H87	PIEZA	Componentes de motor de combustión i	02	
6.00	NP19434099	ACEITE SINTETICO 5W20		PIEZA	\$281.96	\$1,962.44
26101700		H87	PIEZA	Accesorios y componentes de motor	02	

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
04	6cb68e7a-1d44-4fb3-84af-36f70d4a66f1	VSE000000251
04	1ef697b7-10dc-41ec-8a53-471cf2b7a54a	VSE000000250
04	11b938b9-f8a8-41ea-85b9-77a4751d4bbc	VSE000000248
04	60f4c096-3d29-49a0-8994-309c8f9e433e	VSE000000247
04	595b9831-abc4-47fc-8077-a436dbd48bc9	VSE000000246

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

6cb68e7a-1d44-4fb3-84af-36f70d4a66f1, 1ef697b7-10d1

INGRESO PESOS MXN

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR
AV. MAESTROS CAMPECHANOS Núm 520, Col. AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP RFC: NOA230303L92

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: drmadqfederales@campeche.gob.mx

R.F.C GEC950401659 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000263
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-04-24T17:35:10

Página 2 de 2

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas	Procedencia	Orden de Servicio	
IC6RR7KGXRS164333		CM384A2	CREDITO		N00001293	
Marca	Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM	M	OTRAS MARCAS	2024	15,438		

Cantidad	No de Parte	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe Total
Forma de pago:	PPD	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		Subtotal	\$7,469.25
Método de pago:	99	Por definir		IVA 16%	\$1,195.08
Condición pago:	G03	Gastos en general		Total a Pagar	\$8,664.33
Moneda:	CREDITO				
Importe con Letra:		Tipo de cambio:			
(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)					



Sello digital del SAT :
cap7Or6qbL1uZXO+eDiptuEUxcdxgZYvXwLE0q+2DHQkMD+vQJh9iygg07VvUkvPgAK2onylNxDpmjRNqjxagWTnem3N9H6uSG9SH/5JUsL8uvSzwlPk49P+EI2Xn1XJSaE1Edw9YUAJMd1ERkkx63T8a+BgtUs7eIlMhyAKE03LLRIh5vz5Db8mtJw9lQo5dp2VkJJ7CX43lvpEkKbPIYzGyGFx7UW/Zu2k4RyBQutYdz0TF4zQZnY1shL3SZcFPPhl08mCnmcorbsQVSLJfIEG7HKLqV6p/tqkwOtzrYCc4A9zXUbedFlmx
CqILatzmqR20k9Z/aSCvGeeIA==

Cadena original d
||1.1|37f86234-b326-4a71-8f84-7131a31ac228|2025-04-24T17:37:45|EDI101020E99|OANR+ub5LMVH9qsRQQfSIJir1O8ApF5bdE7qlcplroAzz8VzJONmqJil+eJXVGTanaGkKoSQd4a1iipsMgsC4OOVtdDpu4dAiaGRg+/slqitme+ykEC07Y6yYGILiKSyNbaxR5XghoznTvwOVFlkqI5hTG+x/Uk45KrQa2j6pi7v+waeWkXSk78F5SoBhlbcB93phqdr7IK4DIXYHp8CFXGVLdSgzaoprqUI3nAZ9bzucfkWYxe6XM3YYJhFFVMdoZJDCSAdLKqldx5HKCGg6y6UivIMfEwA7IRtB6O7fKdYsQ9gic8STki57+Ea/wOxufjgRgdKQemg==|00001000000709609813||

Sello digital del CFDI :
OANR+ub5LMVH9qsRQQfSIJir1O8ApF5bdE7qlcplroAzz8VzJONmqJil+eJXVGTanaGkKoSQd4a1iipsMgsC4OOVtdDpu4dAiaGRg+/slqitme+ykEC07Y6yYGILiKSyNbaxR5XghoznTvwOVFlkqI5hTG+x/Uk45KrQa2j6pi7v+waeWkXSk78F5SoBhlbcB93phqdr7IK4DIXYHp8CFXGVLdSgzaoprqUI3nAZ9bzucfkWYxe6XM3YYJhFFVMdoZJDCSAdLKqldx5HKCGg6y6UivIMfEwA7IRtB6O7fKdYsQ9gic8STki57+Ea/wOxufjgRgdKQemg==

Fecha de timbrado del CFDI: 2025-04-24T17:37:45
Número de certificado del SAT: 00001000000709609813
Número de certificado Digital: 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : 37f86234-b326-4a71-8f84-7131a31ac228

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR SA. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

04 Sustitución de los CFDI previos VSE000000251, VSE000000250, VSE0000002

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI