



CAMPECHANA DE VEHICULOS SA DE CV

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 524 COL AMPLIACION MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, RFC: CVE6812317C2
TEL. 9818119550

INGRESO

MXN
PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPD
ED10101020E99

PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Regimen Fiscal: 601

32309 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

FACTURA SERVICIO
S000102381
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-05-26T16:37:12

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

Página 1 de 2

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
LSFAM3AB1RA057575		0725	CREDITO			N00367721	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
CHEVROLET		MA	S10	2024	24,230		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
1.15 78181500		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 24000 KMS E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$754.00	\$869.25	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
2.00 78181500		ESTETICA DE MOTOR E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$215.09	\$430.17	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
0.40 78181500		REEMPLAZO DE BUJIAS E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$754.00	\$301.60	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
0.30 78181500		REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$754.00	\$226.20	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
0.35 78181500		CAMBIO DE FILTRO POLEN E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$754.00	\$264.00	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
1.40 78181500		ALINEACIÓN Y BALANCEOS E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$676.80	\$947.52	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
1.00 78181500		REVISIÓN DE NIVELES. E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$301.72	\$301.72	
			UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
1.00 40161504	19282619	FILTRO DE ACEITE H87	PIEZA	PIEZA	\$276.76	\$276.76	
			PIEZA	Filtros de aceite	02		
1.00 40161505	19282628	FILTRO DE AIRE H87	PIEZA	PIEZA	\$515.24	\$515.24	
			PIEZA	Filtros de aire	02		
4.00 26101732	19378887	BUJIAS H87	PIEZA	PIEZA	\$117.74	\$470.96	
			PIEZA	Bujía de encendido	02		
4.00 25174000	19434693	Aceite Mineral,5W30 API SP 946ML H87	PIEZA	PIEZA	\$93.55	\$374.20	
			PIEZA	Sistema de refrigerar de motor	02		
1.00 25174700	19438616	FILTRO DE POLEN H87	PIEZA	PIEZA	\$501.47	\$501.47	
			PIEZA	Componentes de ciclo no motorizado	02		
				8.86665686			
Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado					



CAMPECHANA DE VEHICULOS SA DE CV

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 524 COL AMPLIACION MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, RFC: CVE6812317C2
TEL. 9818119550

INGRESO 1 601
G03 MXN PESOS GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
99 Gastos en general PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Por definir EDI101020E99

Regimen Fiscal: 601

32309 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

FACTURA SERVICIO
S000102381
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-05-26T16:37:12

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

Página 2 de 2

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
LSFAM3AB1RA057575		0725	CREDITO			N00367721	
Marca	Linea		Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
CHEVROLET	MA	S10	2024		24,230		
Cantidad	No de Parte	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Importe Total

Método de pago:	99	Subtotal	\$5,479.09
Condición pago:	CREDITO	IVA 16%	\$876.66
Moneda:	Tipo de cambio:	Total a Pagar	\$6,355.75
Importe con Letra:			
(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)			



Sello digital del SAT :
UZ3sCTgUvNGEan83RjwleEAhhilRZnn7GSPCROzH97BSJZmJEJp7vQsN8WV1v2LwgV63ZQEnRSQcEgimP4bT4ixvKQcguXnlyL9Y5HHMSHlobg4RSQFvJmNPR+d4YWoccbDBRu7kIVpvjnEqWs2HsZu7V
Logp1uYTJMSclvCPpxBrqhtFogNrPURc8U67jqwQLITnuP4Gzwqz40uUmxU+MseM9od7m6U42GlnQQMDJa5lpcHwKbjMIFNZ87wV6NuG8kwh2rliOtheJZreLlp0zXd1NTXNNOeWlQa/
+HcwjS9GssxBByALvPWW9zvWlI9Olm4h+IOSu8Q==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1ja102f448-97da-4e5e-8e99-7db9f23ee0e1|2025-05-26T17:40:18|EDI101020E99|AB9QH9QVHJhE68wUuaWzntjVnvgGOPoAK7xLd4NKBDLWe3zJH5WKP1Dhe2TAUL3i4L1+Mfo0vDnRcnILQPI//DTg4M9UN
EZdZZ/2EuAEEnIGK7MF+31AP6sD30SoRMbcrTY42T2ncf070IJMKbIT8JwMtu+NARVxdVuPniQv07h05NnnUJ9h8zckOx3JSyRUF7pCpG9r9Wc2oJ93P751mbilLUqKATs4ZY5pWXujy9KsIRJJKrnhW02BpXQPN
M16zbdbdrBLDcbkfzAZeOhxOjbrR1BxiVwJ+QdSmACrvjWnAOheCo1LN9DdlnXT7O4O9v2xZx2h5w==||00001000000709609813||

Sello digital del CFDI :
AB9QH9QVHJhE68wUuaWzntjVnvgGOPoAK7xLd4NKBDLWe3zJH5WKP1Dhe2TAUL3i4L1+Mfo0vDnRcnILQPI//DTg4M9UNEZdZZ/2EuAEEnIGK7MF+31AP6sD30SoRMbcrTY42T2ncf070IJMKbIT8JwMtu+NA
RVxdVuPniQv07h05NnnUJ9h8zckOx3JSyRUF7pCpG9r9Wc2oJ93P751mbilLUqKATs4ZY5pWXujy9KsIRJJKrnhW02BpXQPNM16zbdbdrBLDcbkfzAZeOhxOjbrR1BxiVwJ+QdSmACrvjWnAOheCo1LN9DdlnXT
7O4O9v2xZx2h5w==

Fecha de timbrado del CFDI: 2025-05-26T17:40:18
Número de certificado del SAT: 00001000000709609813
Número de certificado Digital: 00001000000517115993
FOLIO del timbre del CFDI : a102f448-97da-4e5e-8e99-7db9f23ee0e1

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de CAMPECHANA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI