

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN.SC-004

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06/02/2025

UNIDAD 24-DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

ESTATUS Por Cotizar

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: SE REQUIERE EL SERVICIO DE AFINACION MENOR POR TIEMPO Y EL CINTURON DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR

YA NO REGRESA LA CINTA SE ATORA

RV0324-0006

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2612 - I	UBRICANTES Y ADITIVOS						
0029	ACEITE SINTETICO 5W30 DE 946 ML	PIEZA	5	\$200.00	\$1,000.00	16.00	\$1,160.00
		TOTAL POR PARTI	DA.	as Ban mas mas Ban	en els en en es	i mir mir mir m	\$1,160.00
2961 - F	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	PO DE TRANSPORTE	L.		(1000)(1)(00)(0.50)(0.50)(0.50)	-)	
0005	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1	\$274.38	\$274.38	16.00	\$318.28
4904	CINTURON DE SEGURIDAD LADO CONDUCTOR (AJUSTABLE COLOR GRIS)	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16.00	\$1,740.00
		TOTAL POR PARTIDA				\$2,058.28	
3551 - R	EPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	TRANSPORTE					
0106	SERVICIO DE AFINACION MENOR	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00	16.00	\$464.00
2183	CAMBIO DEL CINTURON DE SEGURIDAD	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00	16.00	\$464.00
		TOTAL POR PARTI	DA				\$928.00
		TOTAL GENERAL			\$ 3,574.00	9	\$4,146.28

Fecha Envio: 10/02/2025

Fecha Límite de Cotización: 17/02/2025

12,17,12 - 18



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN.SC-004

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06/02/2025

UNIDAD 24-DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

ESTATUS Por Cotizar

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: SE REQUIERE EL SERVICIO DE AFINACION

MENOR POR TIEMPO Y EL CINTURON DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR

YA NO REGRESA LA CINTA SE ATORA

RV0324-0006

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO PREVENTIVO: SE REQUIERE EL SERVICIO DE AFINACION MENOR POR TIEMPO Y EL CINTURON DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR YA NO REGRESA LA CINTA SE ATORA

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	
253	ROBERTO SALES ROSADO		CASA DE JUSTICIA; NO. EXT. 8; ENTRE CALLE NIEVE Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS; FRACCIORAMA 2000; CP. 24090	(981) 981 813 166	
139	REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C	RSR851209UK0	TALAMANTES; NO. EXT. 3 A; ENTRE CALLE 16 Y PEDRO MORENO; SAN ROMÁN; CP. 24040	(981) 981 811 000	
8158	ADIEL ISAAC DORANTES UC		13; NO. INT. LOCAL 2; NO. EXT. 69; ENTRE PROLONGACIÓN AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE 8; IMI; CP. 24560	() 981 816 2369	
6742	EDMUNDO IVAN ESPINO PINTO		JAINA MANZANA 13; NO. EXT. LOTE 17; ENTRE AVENIDA JAINA Y LABNA; PLAN CHAC; CP. 24088	() 981 118 0608	
8178	JORGE ROMAN MATOS DIAZ		14; NO. EXT. 1 D; ENTRE CALLE 110 Y 112; SAN JOAQUÍN; CP. 24020	() 981 209 2296	

VEHÍCULO DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN	
DESCRIPCION					0.3 75.722.67.3 402.720.0	SVA1563664	
COYOTA HILUX PICK UP	2010	CP-3054-A	CAMIONETA	4	8AJEX32GXA4027308	SVA1563664	

ELIMINADO: Cuatro palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal deContribuyentes (R.F.C.).