

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESTATUS Cotizada

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ENCENDERLO,

NO ENCIENDE EL MOTOR. ASIGNADA A 864 - MOTOSUMINISTROS,

S.A. DE C.V.

24/01/2025



RV1415-0071

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFAC	CIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	UIPO DE TRANSPORTE	3				
0037 BOB	INA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
		TOTAL POR PART	IDA				\$0.00
3551 - REPAR	ACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	E TRANSPORTE					
2174 REV	ISION Y REPARACION DE FALLO DE	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
MOT	OR (EMBARCACION)						
		TOTAL POR PART	IDA				\$0.00
		TOTAL GENERAL			\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envio: 24/02/2025

Fecha Limite de Cotización: 26/03/2025

26-27

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 010T/UA/1306/2025, EN EL QUE MANIFIESTAN NO QUERER EL SERVICIO POR EL FALLO DE MOTOR, SE LE DEVUELVE UNICAMENTE PARA EL PAGO DE DESARMADO, DIAGNOSTICO Y ARMADO, ASÍ MISMO EL PAGO DEL SERVICIO DE PREVENTIVO.

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO		
864	MOTOSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	MOT9808318D2	LÓPEZ MATEOS; NO. EXT. SIN NÚMERO; ESQUINA CON CALLE GRANADILLO Y GUAYACÁN; BOSQUES DE CAMPECHE; CP. 24030	(981) 981 816 931		

VEHICULO	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN	
DESCRIPCION	MODELO	1 LACA	LINES				
EMBARCACION SPIBO 70 ITZA	2016	SPIBO-2	LANCHA		SPI-W75-F/V-002-004		