



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

03/06/2025

UNIDAD 24-DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL



ESTATUS Por Cotizar

RV0324-0022

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: LA UNIDAD AL ESTAR
ESTACIONADA SE OBSERVA EN EL SUELO ACEITE. ASIGNADA A 5198
- IVAN CRUZ CUEVAS

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0270	REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICA	SERVICIO	1	\$1,300.00	\$1,300.00	16.00	\$1,508.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,508.00
TOTAL GENERAL					\$ 1,300.00		\$1,508.00

Fecha Envío : 09/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 16/06/2025

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: LA UNIDAD AL ESTAR ESTACIONADA SE OBSERVA
EN EL SUELO ACEITE. ASIGNADA A 5198 - IVAN CRUZ CUEVAS

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5198	IVAN CRUZ CUEVAS		PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097	(044) 981 132 406

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD F-150 CABINA REGULAR STD	2006	CP2223A	CAMIONETA	6	3FTGF17206MA13377	SVA1778436