



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

07/07/2025

UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



ESTATUS Cotizada

RV0331-0031

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL PISAR EL PEDAL DEL CLUTCH SE

ESCUCHA RUIDO

ASIGNADO AL PROVEEDOR 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0103	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							
\$0.00							
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0401	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO, COLLARIN)	KIT	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							
\$0.00							
TOTAL GENERAL							
\$ 0.00							

Fecha Envío : 23/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 28/07/2025

28-29

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

EN ATENCIÓN AL OFICIO SAFIN03/SSAYF/DGPYSG/DCP/4304/2025, SE AMPLIA LA FECHA LÍMITE PARA SU COTIZACION

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL	[REDACTED]	ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR	2010	CP2244A	CAMIONETA	4	8AJEX32G1A4027438	SVA1786599