



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0720

Fecha Orden 18/06/2025



18/06/2025
OSV-0720
RV0324-0024

RV0324-0024 - 05/06/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 23 DE JUNIO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 004862-ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre JORGE MANUEL MEJIA CHABLE

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 24-DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

VEHICULO

Placa CP3054A
Modelo 2010
Serie 8AJEX32GXA4027308
Descripción TOYOTA HILUX DCAB SR 2.7L

Cilindros 4
Litraje 2.7

Línea CAMIONETA
Kilometraje 353510
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$864.20
0036	ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 DE 946 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	5	\$120.00	\$600.00
0286	LIMPIADOR DE CARBURADOR	ECOM	PIEZA	1	\$145.00	\$145.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$8,036.48
0005	FILTRO DE ACEITE	LTH	PIEZA	1	\$125.00	\$125.00
0017	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	TF VICTOR	PIEZA	1	\$931.00	\$931.00
0457	BUJIAS PUNTA DE PLATINO	CHAMPION	PIEZA	4	\$145.00	\$580.00
1918	BOBINA DE IGNICION	KEM	PIEZA	4	\$1,323.00	\$5,292.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,276.00
0193	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR, CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIA, BOBINAS, BUJIAS, FILTRO ACEITE Y ACEITE AL MOTOR, LIMPIEZA DE MOTOR.	N/A	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00

SUBTOTAL \$8,773.00
IVA \$1,403.68
RESICO \$0.00
TOTAL \$10,176.68

19-D 20,23,24

(SON: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N)

Cadena Original : |03|24|OSV-0720|4862|101766800|18062025|17|99|2337aaaa

Cadena Encriptada : 2XD/AJxvsqA5DxdCAzxl7F2LeSMgEEO06kKIZkqGmNUhofAiiYnQ+qCabD7MII43zckFoqsFdw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111103241851BC046000M012008402470N115A3551	\$1,276.00
2111103241851BC046000M012008402470N115A2612	\$864.20
2111103241851BC046000M012008402470N115A2961	\$8,036.48

TOTAL: \$10,176.68

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JORGE MANUEL MEJIA CHABLE

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ALLEN SANCHEZ

PUESTO: ENCARGADO VEHICULAR

FIRMA: