



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

08/07/2025

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1613-0010

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, SE ELEVO LA TEMPERATURA DE LA UNIDAD
Y EMPEZO A TIRAR EL ANTICONGELANTE.
ASIGNADO AL PROVEECOR NO. 3088 MANUEL HIGINIO ESTRADA
MEDINA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0091	MANGUERA	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16.00	\$1,740.00
TOTAL POR PARTIDA							
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0366	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	16.00	\$3,480.00
TOTAL POR PARTIDA							
TOTAL GENERAL							
\$ 4,500.00							
\$5,220.00							

Fecha Envío : 11/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 18/07/2025

18-21

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO, SE ELEVO LA TEMPERATURA DE LA UNIDAD Y EMPEZO A TIRAR EL ANTICONGELANTE.
ASIGNADO AL PROVEECOR NO. 3088 MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
3088	MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA	EAMM810301GF2	JAINA; NO. EXT. 27; ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAINA Y TERCERA PRIVADA DE JAINA; JUSTICIA SOCIAL; CP. 24088	(981) 981 111 352

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
AUTOMOVIL SEDAN NISSAN TSURU GS2	2010	DHN939A	AUTOMOVIL	4	3N1EB31S5AK312359	SVA1795121