



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



12/09/2025  
OSV-1225  
RV0410-0014

RV0410-0014 - 08/08/202

Orden de Servicio OSV-1225

Fecha Orden 12/09/2025

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007851-MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre GUSTAVO ENRIQUE ZETINA CRUZ

Cargo CHOFR "B"

Dependencia 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Unidad 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CR7704A

Cilindros 6

Línea CAMIONETA

Modelo 2020

Litraje 3.6

Kilometraje 162236

Serie 3C6SRADG0LG190255

Diseño Motor GASOLINA

Descripción CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$21,773.20
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$980.00	\$980.00
0066	DISCO DE FRENO DELANTERO	FRITEC	PIEZA	2	\$2,100.00	\$4,200.00
0426	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$890.00	\$890.00
0645	ACUMULADOR BCI 35 ESPECIFICACIONES: CA 718, CCA 575A, CR 100 MIN DE 12V POLARIDAD (-/+) CASCO A CAMBIO	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$3,100.00	\$3,100.00
4458	BALERO MAZA DELANTERO CON SENSOR ABS	SYD	PIEZA	2	\$4,800.00	\$9,600.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,204.00
0219	CAMBIO DE BALERO MAZA DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$400.00	\$800.00
0994	CAMBIO DE ACUMULADOR	NA	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00
1359	REVISIÓN Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS//CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS, BALATAS DELANTERAS Y BALATAS TRASERAS	NA	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00

17-18,19,22

**SUBTOTAL** \$20,670.00  
**IVA** \$3,307.20  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$23,977.20

(SON: VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N )

Cadena Original : |04|10||OSV-1225|7851|239772000|12092025|11|89|1840aaaa

Cadena Encriptada : 08hy4354TDmE/j8Zd3AGnMq0aV0UA8FYCwHHY/Xnu0AaK2hNMAwintB3IX7L3D3DHV3U1K7OC4=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS**

**MONTO**

2111104101391EA077000P013008911360N115A3551	\$2,204.00
2111104101391EA077000P013008911360N115A2961	\$21,773.20

**TOTAL:** \$23,977.20

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

**Observaciones**

**Garantía en refacciones** 30 Días

**Garantía en mano de obra** 30 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o diferido

**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

**NOMBRE:** GUSTAVO ENRIQUE ZETINA CRUZ

**PUESTO:** CHOFER "B"

**FIRMA:**



**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

**NOMBRE:** MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

**PUESTO:** PROPIETARIO

**FIRMA:**

