



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0753

Fecha Orden 23/06/2025



23/06/2025
OSV-0753
RV1415-0433

RV1415-0433 - 12/06/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005198-IVAN CRUZ CUEVAS

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM021A2
Modelo 2022
Serie 3C6SRBDG7NG307824
Descripción CAMIONETA RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 8 VEL

Cilindros 6

Litraje 3.6

Linea CAMIONETA

Kilometraje 157139

Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$7,482.00
0428	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$1,350.00	\$1,350.00
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
3270	ACUMULADOR BCI 48/91 (ESPECIFICACIONES CC 720 AMP. CA 900 AMP. 70AH CR. 115 MIN. 12V) POLARIDAD (-/+) CASCO A CAMBIO	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$3,600.00	\$3,600.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,176.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO REVISION DE VOLTAJE EN GENERAL Y CAMBIO DE ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS AJUSTES Y CALIBRACION DE LOS FRENOS	N/A	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00

24-A 25, 26

SUBTOTAL \$10,050.00
IVA \$1,608.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$11,658.00

(SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : [14|15|OSV-0753|5198|116580000|23062025|9|99|2532aaaa
Cadena Encriptada : yMrS4f23lzAjbOpBcAbuSy7B1iHcfyclYmP8Ey+0HDOKOajfgq8FRibLJdzUJ6fNbG9c4RII0ik=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$4,176.00
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$7,482.00

TOTAL: \$11,658.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

Observaciones

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: IVAN CRUZ CUEVAS

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA: