



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



01/07/2025

OSV-0812

RV0605-0019

RV0605-0019 - 09/06/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0812

Fecha Orden 01/07/2025

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 7 DE JULIO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008428-CYNDI SARAHI VALENZUELA THE

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 06-SECRETARÍA DE SALUD

Unidad 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP-2977-A
Modelo 2005
Serie 8AFDT50D256425712
Descripcion FORD RANGER CREW CAB PICK UP A/A

Cilindros 4
Litraje 2.3L

Linea CAMIONETA
Kilometraje 303983
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,630.15
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SP AUTOMOTIVE	PIEZA	2	\$113.00	\$226.00
0057	TERMINAL DE DIRECCION	SP AUTOMOTIVE	PIEZA	2	\$199.00	\$398.00
0059	VARILLA DE DIRECCION	FYBREX	PIEZA	2	\$126.00	\$252.00
0078	BOMBA DE DIRECCION DE HIDRAULICA	DURALAST	PIEZA	1	\$2,550.00	\$2,550.00
0079	BANDA DE ACCESORIOS	GATES	PIEZA	1	\$609.00	\$609.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,532.62
0043	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	N/A	SERVICIO	2	\$150.00	\$300.00
0294	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION HIDRAHULICA, CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA, CAMBIO DE VARRILAS DE DIRECCION, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
0435	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR (ACCESORIOS)	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00
1554	SERVICIO DE ALINEACION DE CAMIONETA	N/A	SERVICIO	1	\$650.00	\$650.00

3-4,789

SUBTOTAL \$7,985.00
IVA \$1,277.60
RESICO \$99.83
TOTAL \$9,162.77

(SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N)

Cadena Original : |06|05||OSV-0812|8428|91627700|01072025|13|97|0747aaaa

Cadena Encriptada : rHbfvN8uPIEj/2ySE3JX0Wp3ye+WzeR9tdLxJnbNIE1ghXo7WkieUH3isU8MeEHPWV2YjaH92g=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111106052313BA167000E018001400560N115A3551	\$4,582.00
2111106052313BA167000E018001400560N115A2961	\$4,680.60

TOTAL: \$9,262.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Mario david Tadeo balan

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: 