



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GU

02/07/2025

UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV0410-0010

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO.

CUANDO SE DEJA ESTACINADA LA CAMIONETA DEJA MANCHAS DE ACITE EN EL PISO. ASIGNADA A 385 - JOSE LUIS MOO MORA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0955	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,900.00
TOTAL GENERAL							\$2,900.00

Fecha Envío : 02/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 09/07/2025

8 - 9

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO.

CUANDO SE DEJA ESTACINADA LA CAMIONETA DEJA MANCHAS DE ACITE EN EL PISO. ASIGNADA A 385 - JOSE LUIS MOO MORA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
385	JOSE LUIS MOO MORA	[REDACTED]	HIDALGO; NO. EXT. 106; ENTRE PRIVADA 4 CAMINOS Y AVENIDA AVIACIÓN; AVIACIÓN; CP. 24070	(981) 981 160 496

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT	2020	CR7704A	CAMIONETA	6	3C6SRADG0LG190255	SVA1790850

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).