



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

12/06/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0431

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 8437, NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0428	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16.00	\$1,740.00
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1	\$1,576.50	\$1,576.50	16.00	\$1,828.74
TOTAL POR PARTIDA							\$3,568.74
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16.00	\$2,320.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,320.00
TOTAL GENERAL					\$ 5,077.00		\$5,888.74

Fecha Envío: 19/06/2025

Fecha Límite de Cotización: 24/06/2025

24-725

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 8437, NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8437	NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C	NOA230303L92	MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 520; ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE MENSURA; MIGUEL HIDALGO; CP. 24094	() 981 811 9550

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA PICK UP RAM 1500 CLASSIC CREW CAB D. CAB. TRADESMAN 4X4.	2024	CM388A2	CAMIONETA	6	1C6RR7KGXRS164414	SVA1799352