



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

12/06/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0437

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO  
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS  
CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
1659	REGULADOR DE ALTERNADOR	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00	16.00	\$3,016.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>\$ 5,100.00</b>							
<b>\$5,916.00</b>							

Fecha Envío : 23/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 26/06/2025

26-7-26

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ARRANCAR EL MOTOR, NO HAY SEÑAL DE ENCENDIDO  
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL	[REDACTED]	ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	(0) 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
AUTOMOVIL SEDAN NISSAN VERSA SENSE T/M.	2023	CM274A2	AUTOMOVIL	4	3N1CN8AE0PL846801	SVA1799275