



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

11/06/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0413

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL HACER LA REVISION RUTINARIA, SE
OBSERVA MANCHAS DE AGUA EN LA BALLONETA
ASIGNADO AL PROVEEDOR

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0091	MANGUERA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 24/06/2025

Fecha Límite de Cotización : 25/06/2025

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA CORTIZACION Y EL DIAGNOSTICO SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

1. EN LA COTIZACION, FAVOR DE SEPARAR LOS CONCEPTOS QUE SON DEL SERVICIO DE ENFRIAMIENTO A LOS ADICIONALES
2. EN EL DIAGNOSTICO: AMPLIAR LA DESCRIPCION DE LA CAUSA, ASI MISMO DESCRIBIR EL PROBLEMA DEL ANTICONGELANTE EN RELACION A LA SOLUCION

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
405	JOSE FRANCISCO DURAN CAN		JOSÉ LÓPEZ PORTILLO; NO. EXT. 40; ENTRE CALLE 12 E INGENIERÍA; SAMULÁ; CP. 24090	(981) 981 812 619

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA PICK UP RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4	2022	CM263A2	CAMIONETA	6	3C6SRBDG3NG276393	SVA1799264