



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/07/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0484

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASIGNADO AL PROVEEDOR 8437 - NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	PIEZA	1	\$1,302.00	\$1,302.00	16.00	\$1,510.32
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1	\$1,576.50	\$1,576.50	16.00	\$1,828.74
TOTAL POR PARTIDA							
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENSOS	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16.00	\$2,320.00
TOTAL POR PARTIDA							
TOTAL GENERAL							
\$ 4,879.00							
\$5,659.06							

Fecha Envío : 08/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 11/07/2025

11-14

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASIGNADO AL PROVEEDOR 8437 - NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8437	NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C	NOA230303L92	MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 520; ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE MENSURA; MIGUEL HIDALGO; CP. 24094	(0) 981 811 9550

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0 TURBO	2025	CM408A2	AUTOMÓVIL	4	3VW2E6BU8SM004663	SVA1799372