

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

INGRESO

G03
99

MXN

PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:

POLIZA: SINIESTRO:

Página 1 de 1

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164333		CM384A2	CREDITO			M00001469	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM		OTRAS MARCAS	2024		26,102		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
6.10 25101500		REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS		UNIDAD DE SERVICIO	\$525.00	\$3,712.00	
		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Vehículos de pasajeros	02		
2.00 78181500		RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO		UNIDAD DE SERVICIO	\$400.00	\$464.00	
		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
2.00 78181500		RECTIFICACION DE DISCO TRASERO		UNIDAD DE SERVICIO	\$400.00	\$464.00	
		E48 UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	02		
1.00 25171700	25171700	BALATAS TRASERAS	PIEZA	PIEZA	\$1,800.00	\$2,088.00	
		H87		Sistemas de frenado y componentes	02		
1.00 25171700	25171701	BALATAS DELANTERAS	PIEZA	PIEZA	\$1,800.00	\$2,088.00	
		H87		Sistemas de frenado y componentes	02		

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado

Método de pago:	99		Subtotal	\$7,600.00
Condición pago:	CREDITO		IVA 16%	\$1,216.00
Moneda:		Tipo de cambio:	Total a Pagar	\$8,816.00
Importe con Letra:	(OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)			



Sello digital del SAT :
KE1IGKm9HXFQ3EIDPXZT1rAGJKbLFFV3Jg46cjj303lr+PgdeT4VUTVcSZ6LwqzldtCW4gU9jZF6P8jHnCzo3HUKI+qu6/5ADKYVepCXMqnXs1UteWTSqmC5agFe7CTSMxyQT2VWKE3qd90xx03WhSdCle+G25
V+QLmSDLKNIPFs01E1nUQxOsjBn9wKg55uv7MTpYHGZSBgieB8KKRIGITOhREY6DVCmbiCEgy8cmIHUvkCUYkzvm41mvHjVcsS7ZA1ZMX6HXsUnTKXcBUcmUUbQowyhwDQEL2FL8HxuhfJUM8Cv60cd
Gh00cst3mVpJgmaWnw9ZPaRQ==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|7cebac1f-f8e4-4d70-89e9-ff74a33751c2|2025-06-30T16:52:38|EDI101020E99|d29xDUO2EILRMis7FUlwmVaww6Xr/HueXNuJAUFEDPQhuKssglEc1fvORYqCMA1U7ThaiyH35Dmx8KXd2xk+RazpMuO0HBC
7AmplaaKMwPpAQ+rUJpZDZh9X6MnKwNr0TPgtC3WIXn4aaquUjCBqxsAYHbElppSGnJ3j|T5vbA7uYCYSTqEj|GhHwyTQm4x8BO5xC5OQSdltzh1wd7BzJdINORIDH8Y2wVzb2BTcTJEdls2BzgTQtCqL22+hi
71noZxb91G55bQkmpqLKSWDOfGj3zyY5I9BFQ0qGh74CE3COyC0iIJEKqH4LHGDFAG9WlFLu3SO1zlA==|00001000000709609813|]

Sello digital del CFDI :
d29xDUO2EILRMis7FUlwmVaww6Xr/HueXNuJAUFEDPQhuKssglEc1fvORYqCMA1U7ThaiyH35Dmx8KXd2xk+RazpMuO0HBC7AmplaaKMwPpAQ+rUJpZDZh9X6MnKwNr0TPgtC3WIXn4aaquUjCBqxsAYHbEl
ppSGnJ3j|T5vbA7uYCYSTqEj|GhHwyTQm4x8BO5xC5OQSdltzh1wd7BzJdINORIDH8Y2wVzb2BTcTJEdls2BzgTQtCqL22+hi71noZxb91G55bQkmpqLKSWDOfGj3zyY5I9BFQ0qGh74CE3COyC0iIJEKqH4L
GDFAG9WlFLu3SO1zlA==

Fecha de timbrado del CF
2025-06-30T16:52:38

Número de certificado del S
00001000000709609813

Número de certificado Díg
00001000000518817651

FOLIO del timbre del CFDI :
7cebac1f-f8e4-4d70-89e9-ff74a33751c2

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI