

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

INGRESO

603
99

MXN

PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149

CENTRO CAMPECHE

C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Tel.: 9818119200

E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

R.F.C

GEC950401659

ASEGURADO:

POLIZA: SINIESTRO:

603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

FACTURA SERVICIO

VSE000000293

Lugar y Fecha de Expedición

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP,

2025-06-30T16:47:42

Página 1 de 1

No. de Serie (VIN)		Placas		Canal de Ventas		Procedencia		Orden de Servicio	
3VW2E6BU1SM004567		CM401A2		CREDITO				N00001463	
Marca		Linea		Modelo		Clase		Kilometraje	
VOLKSWAGEN		N		OTRAS MARCAS		2025		29,959	
Cantidad		No de Parte		Descripción		Unidad		Precio Unitario	
0.57		ESTETICA DE MOTOR		UNIDAD DE SERVICIO		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	
78181500		E48		UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		02	
6.10		REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS		UNIDAD DE SERVICIO		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	
25101500		E48		UNIDAD DE SERVICIO		Vehículos de pasajeros		02	
2.00		RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO		UNIDAD DE SERVICIO		UNIDAD DE SERVICIO		\$400.00	
78181500		E48		UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		02	
2.00		RECTIFICADO DE DISCO TRASERO		UNIDAD DE SERVICIO		UNIDAD DE SERVICIO		\$400.00	
78181500		E48		UNIDAD DE SERVICIO		Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		02	
1.00		BALATAS TRASERAS		PIEZA		PIEZA		\$1,713.00	
25171700		H87		PIEZA		Sistemas de frenado y componentes		02	
1.00		BALATAS DELANTERAS		PIEZA		PIEZA		\$1,713.00	
25171700		H87		PIEZA		Sistemas de frenado y componentes		02	

Tipo Relacion		UUID		Doc.Relacionado	

Método de pago: 99		Subtotal		\$7,726.00	
Condición de pago: CREDITO		IVA 16%		\$1,236.16	
Moneda:		Tipo de cambio:		Total a Pagar	
Importe con Letra:				\$8,962.16	
(OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)					



Sello digital del SAT :
mCBGuWnRVvz6JuOzgXhCma+9lUpuXQzGHrZFBc2AI+TPjpK9Gxv4kjRk1dajhNb1ZU6fHWX2TxTMSDIOlreVkyTebAu7XblZSINLSOzpr6DvCtaQ85CTfY5qCO3+6ny5O6En1XIAIEH0hhPhNUnDuylyn28+gFeK54VmbnY6cIqaVHoQAUxDN3Ycw3ysipkBySZrMehssFbxGNHfwylfgrBLMu09JISqGPA8KMAA8q3lrJAm3p3+V14jmcldDJMBLAJJJosuQZdAxBK0PEMPfPXQ8sXIUYYUeSZ0b46IR1Op+IMrHsdwJn8FlwBhCNS0zNF+xl/c30/aeMw==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|5c11a9be-3612-4afd-867a-45511d0af860|2025-06-30T16:49:37|EDI101020E99|FWPliULHuM48b9TGIZFxiMAEpslsw6ysExtNiAdj+YpmC9V4MVG3VEqbKIOpu2XArTB9mvaH4lpdREvxHQG6QIYWT1J0lqo/TThlthFrbyz+K0ZogyDiYUwqMIFcYeOQMgoUvNYmvXJOKLHhKXqS1Q7YoUxik4nIM9kzVhMio8OHUWPGpb5T9nKau0dTkl0RiBvYh21JJuKNaNmPvhuBZELtrJhFO2pNEa+K1pWQyq0GobdUFTNpVQYli0uwsPC8Q/Olfn0NetnXIQ5dbly9sNG2RBct5CqDSFdr+WmWL67VQRxBRNmB4PnOI53Tfr/NOUNm5YD7vWwJx4Vrbw==|00001000000709609813||

Sello digital del CFDI :
FWPliULHuM48b9TGIZFxiMAEpslsw6ysExtNiAdj+YpmC9V4MVG3VEqbKIOpu2XArTB9mvaH4lpdREvxHQG6QIYWT1J0lqo/TThlthFrbyz+K0ZogyDiYUwqMIFcYeOQMgoUvNYmvXJOKLHhKXqS1Q7YoUxik4nIM9kzVhMio8OHUWPGpb5T9nKau0dTkl0RiBvYh21JJuKNaNmPvhuBZELtrJhFO2pNEa+K1pWQyq0GobdUFTNpVQYli0uwsPC8Q/Olfn0NetnXIQ5dbly9sNG2RBct5CqDSFdr+WmWL67VQRxBRNmB4PnOI53Tfr/NOUNm5YD7vWwJx4Vrbw==

Fecha de timbrado del CF

2025-06-30T16:49:37

Número de certificado del S

00001000000709609813

Número de certificado Díg

00001000000518817651

FOLIO del timbre del CFDI :

5c11a9be-3612-4afd-867a-45511d0af860

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI