

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

INGRESO

G03
99

MXN
PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PRGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LL

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000300
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CA 2025-07-16T08:45:31

Página 1 de 1

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164414		CM388A2	CREDITO			M00001465	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM	M	OTRAS MARCAS	2024		25,686		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
0.57 78181500		ESTETICA DE MOTOR	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO	\$525.00	\$348.00	
6.10 25101500		REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$525.00	\$3,712.00	
2.00 78181500		RECTIFICACIÓN DE DISCO DELANTERO	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	\$400.00	\$464.00	
2.00 78181500		RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	UNIDAD DE SERVICIO	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	\$400.00	\$464.00	
1.00 25171700	25171700	BALATAS TRASERAS	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	\$1,800.00	\$2,088.00	
1.00 25171700	25171701	BALATAS DELANTERAS	PIEZA	Sistemas de frenado y componentes	\$1,800.00	\$2,088.00	

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
---------------	------	-----------------

Método de pago: 99	Subtotal	\$7,900.00
Condición pago: CREDITO	IVA 16%	\$1,264.00
Moneda:	Total a Pagar	\$9,164.00
Importe con Letra:		
(NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		



Sello digital del SAT :
O7jIMQYg1ZB+UJJ4Y5DiKrcpMMNYilv0IKzFABw4JsWka5d23fwrQYp9mAo8hIQPJ47Cp1teEgftysGgy/aa+2pt+TcAzi2oDi+zGKq0UdLVshZobTY1vxiWopx1MGfXaKmWlQ7bkzn1gS3uAUW8twsnB9o5rAvHbOyqD9dPbh4JojuljgS57u6/RbUMgb+HwI5HyO1Pd7nRV76nD2gcabGLtr6Pg13waUeal2gTQOBtmbb3jOnz1wi3i2RiPbBkvtY3zghkEkb3aM1MuHjfiQYDelmqFeKYH8G1vRuj6OzY3i4RhiTilt6lEVkmKORawFFr7WDZvXn3ur98ipA==

Cadena original del timbre del CFDI :
[1.1]e9607284-7d52-4b67-8bf6-fe43024b406a[2025-07-16T08:47:30]EDI101020E99[M8D5pqj]O/7rWkwSc+nXzvua9Y6qFz/S9AjcWROhRqISeCFDEZXwGf51WH+rxLixO9aNWKrJUIkmRkTaZuYH9lb5cKA5YiLEehleLgXM413kzpPGAm5qyvAakOzdcqC3QJuSgtHRMRE8u3LcNcEPq3V0D5JucDLZ9gzdOb4LLJCGr/E0roEwws9jCkg2x6+OvQZi6+oq3TuarSsBkON+qVJw0RMymrslGuJB0Q/Jw5R82PIVcGM0vZJQJB/WAwMmLyb9sZ98BqUM/OcfsIRF7vG4m6K1M6AgHZwB4NpWRnha/ro9nJzwhT8le1F39xwn1C1/2dW8yDNq4Az89Q==[00001000000709609813]

Sello digital del CFDI :
M8D5pqj]O/7rWkwSc+nXzvua9Y6qFz/S9AjcWROhRqISeCFDEZXwGf51WH+rxLixO9aNWKrJUIkmRkTaZuYH9lb5cKA5YiLEehleLgXM413kzpPGAm5qyvAakOzdcqC3QJuSgtHRMRE8u3LcNcEPq3V0D5JucDLZ9gzdOb4LLJCGr/E0roEwws9jCkg2x6+OvQZi6+oq3TuarSsBkON+qVJw0RMymrslGuJB0Q/Jw5R82PIVcGM0vZJQJB/WAwMmLyb9sZ98BqUM/OcfsIRF7vG4m6K1M6AgHZwB4NpWRnha/ro9nJzwhT8le1F39xwn1C1/2dW8yDNq4Az89Q==

Fecha de timbrado del CF 2025-07-16T08:47:30
Número de certificado del 00001000000709609813
Número de certificado Dí 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : e9607284-7d52-4b67-8bf6-fe43024b406a

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI