



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 23424

Fecha: 09/Sep/2025 09:32:33

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121509 - Aceite de frenos	LIQUIDO DE FRENO, DE 950 ML MOTORGRAFT	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171717 - Pistones de freno	PISTON DE FRENO, LUSAC	\$950.00	\$0.00	IVA, - Importe: 608.00	\$3,800.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171718 - Kits de reparación de frenos	REPUESTO, DECALIPER DELANTERO H.O.	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172901 - Iluminación exterior para automóviles	REPUESTO, DE PISTON DE FRENO DELANTERO LUSAC	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 208.00	\$1,300.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS. TRASERAS FRITEC	\$950.00	\$0.00	IVA, - Importe: 152.00	\$950.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS, DELANTERAS FRITEC	\$980.00	\$0.00	IVA, - Importe: 156.80	\$980.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATA TRASERAS, SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS.	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE GOMAS Y PISTON DE FRENOS	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE REPUESTO DE CALIPER	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

doce mil setecientos noventa y cuatro Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:

OSV-1191
RV1415-0685

Subtotal: \$11,030.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$1,764.80

Ret. ISR: \$0.00

Ret. IVA: \$0.00

Total: \$12,794.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809

Folio Fiscal: B4EF2A4B-1A86-45DE-A215-E2B06AE41B6E

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-09-09T09:32:37

Sello digital del CFDI

bQpJgK33cdy6zfKOcAQoiP33aY50tFISyMgozXrA9L+Xhq3nfnCrqQr5UFvL4FLpL4VVVPO2QNQrkSPAoZo+ZVMh22YhSf3Z66V/ZF4Xo2Qaas2DcSKfN35XUGTDmqZRZ2I6nKwiqpNRJp/kSxD1mzUblUssfkFKI/WmKZFOnVGgk1kWfUXa+ssX/iqLBQctZOCUIITZYFoAhzQHmhdK5ZuZk8Hf3aCr33EwiY9PBDuwSfN520U78WgTymu1yf1+HOX9XiwTfhLCedrUDOTYdV1OqbWCBGNpviQZ9STwqN/uyeCVQVjes6n/XcFRLpRHgygi9zviGoWc1VLZ7oTRA==

Sello del SAT

hMDdBNfbMx+AToq34WYE3iBxdxTUZGxyB33ixPx7jZ2RuS/LIVYc00jLrfGP0pAkjH22VrFi25RJJ1ilpflHG4ZVZToTNI0j62pJSV5LUX3mC+hWtRplJhH9YFLUu2EYo8scj9d7n5rMvWTPXdljSlJbipFjc30yJyauDN/65DIm/NnjSxNIPdcBBcACHUggNWgdDh52V4vKcNz1TbhlSPImgHIRAGCeBaD0gAWZDj93yuQDC+YHB1LuosyN4LpSrikfU64+pW18/8AWqXVPA87PM27mP9JEli+bnDHQO7eU2BDOWo6+7wLgmkyYUTs4if66BtWLoagZM3K7+xA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|B4EF2A4B-1A86-45DE-A215-E2B06AE41B6E|2025-09-09T09:32:37|MAS0810247C0|bQpJgK33cdy6zfKOcAQoiP33aY50tFISyMgozXrA9L+Xhq3nfnCrqQr5UFvL4FLpL4VVVPO2QNQrkSPAoZo+ZVMh22YhSf3Z66V/ZF4Xo2Qaas2DcSKfN35XUGTDmqZRZ2I6nKwiqpNRJp/kSxD1mzUblUssfkFKI/WmKZFOnVGgk1kWfUXa+ssX/iqLBQctZOCUIITZYFoAhzQHrhDk5ZuZk8Hf3aCr33EwiY9PBDuwSfN520U78WgTymu1yf1+HOX9XiwTfhLCedrUDOTYdV1OqbWCBGNpviQZ9STwqN/uyeCVQVjes6n/XcFRLpRHgygi9zviGoWc1VLZ7oTRA==|00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2