



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09/10/2025

UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



ESTATUS Por Cotizar

RV0331-0050

OBSERVACIONES SE REQUIERE DE SERVICIO PREVENTIVO: AFINACIÓN MENOR POR
MOTIVO DE QUE EL TABLERO DEL VEHÍCULO INDICA UNA LUZ DE
ADVERTENCIA DE ACEITE.
MERCADERO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS							
0493	ACEITE 15W40 MULTIGRADO DE 946 ML	PIEZA	8	\$140.00	\$1,120.00	16.00	\$1,299.20
TOTAL POR PARTIDA							\$1,299.20
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
3048	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00	16.00	\$139.20
TOTAL POR PARTIDA							\$139.20
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0691	SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR PARA CAMIONETA	SERVICIO	1	\$450.00	\$450.00	16.00	\$522.00
TOTAL POR PARTIDA							\$522.00
TOTAL GENERAL					\$ 1,690.00		\$1,960.40

Fecha Envío : 15/10/2025

Fecha Límite de Cotización : 17/10/2025

15, 16, 17, 15 - 20



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09/10/2025

UNIDAD 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



ESTATUS Por Cotizar

RV0331-0050

OBSERVACIONES SE REQUIERE DE SERVICIO PREVENTIVO: AFINACIÓN MENOR POR MOTIVO DE QUE EL TABLERO DEL VEHÍCULO INDICA UNA LUZ DE ADVERTENCIA DE ACEITE.
MERCADERO

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE DE SERVICIO PREVENTIVO: AFINACIÓN MENOR POR MOTIVO DE QUE EL TABLERO DEL VEHÍCULO INDICA UNA LUZ DE ADVERTENCIA DE ACEITE.
MERCADERO

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL		ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489
5684	GUSTAVO ENRIQUE WONG CAHUICH		ARGENTINA; NO. EXT. 47 A; ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE TAMAULIPAS; SANTA ANA; CP. 24050	(044) 981 143 646
89	LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	LCA790919DS6	ADOLFO LÓPEZ MATEOS; NO. EXT. 125; ENTRE CALLE BRAVO Y ALLENDE; SAN JOSÉ; CP. 24040	(981) 981 816 341
3158	MARIA ELENA GARCIA PACHECO		MIGUEL ALEMÁN; NO. EXT. 13; ENTRE CALLE 49 B Y JUÁREZ; CENTRO; CP. 24000	(981) 981 816 210
4862	ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ		TAMAULIPAS; NO. EXT. 75; ENTRE CALLE VENEZUELA Y ECUADOR; SANTA ANA; CP. 24050	(044) 981 131 62

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD NEW F150 SUPER CREW 4X4 PICK UP.	2010	CP2245A	CAMIONETA	8	1FTEW1E83AKE06675	SVA1786600

ELIMINADO: Cuatro palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).