



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21/11/2025

UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV0326-0016

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: MIENTRAS EL VEHÍCULO ESTABA EN MOVIMIENTO, SE PERCIBIÓ UN OLOR A QUEMADO Y COMENZÓ A SALIR HUMO DEL MOTOR.
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6547 BRANDON VUELITIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1235	EMPAQUE DE MOTOR	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1444	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN FALLO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 03/12/2025

Fecha Límite de Cotización : 04/12/2025

4-5

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

SE DEVUELVE PARA QUE AGREGUE LA CAUSA Y LA SOLUCION DE LOS CONCEPTOS PROPUESTOS

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6547	BRANDON VUELITIFLOR ROSADO		14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020	() 981 171 2265

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX D CAB STD 2.7L	2008	CP3057A	CAMIONETA	4	8AJEX32G084012830	SVA1782727

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).