



ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24050
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio A - 4020
Fecha 6/10/2025 14:26:23
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
R.F.C.: GEC950401659
Domicilio fiscal: 24000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	REVISION Y/O REOARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA, CAMBIO DE DOS HORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS CON ROTULA, CAMBIO DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES.	2,500.00	0.00	002 - IVA - 400.00	2,500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	CAMBIO DEL SENSOR DE RUEDA DE PRESION TRASERA LADO IZQUIERDO Y REPROGRAMACION	1,300.00	0.00	002 - IVA - 208.00	1,300.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121514 - Lubricantes espray	LIMPIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS	155.00	0.00	002 - IVA - 24.80	155.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION ELECTROASISTIDA	300.00	0.00	002 - IVA - 96.00	600.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS TRASERAS CERAMICA	1,960.00	0.00	002 - IVA - 313.60	1,960.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	41111921 - Sensores de velocidad	SENSOR DE RUEDA DE PRESION TRASERA LADO IZQUIERDO	1,090.00	0.00	002 - IVA - 174.40	1,090.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172010 - Barra anti - ladeo	TORNILLOS ESTABILIZADORES	1,157.00	0.00	002 - IVA - 370.24	2,314.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLAS COMPLETAS INFERIOR C/ROTULA	7,325.00	0.00	002 - IVA - 2,344.00	14,650.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	ALINEACION DELANTERA PARA CAMIONETA	1,100.00	0.00	002 - IVA - 176.00	1,100.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25173818 - Eje propulsor	CUBRE POLVO DE FLECHA DELANTERA (DERECHO)	900.00	0.00	002 - IVA - 144.00	900.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (TRASEROS), CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE DOS DISCOS FRENOS TRASERO Y LIMPIEZA DE FRENOS.	1,200.00	0.00	002 - IVA - 192.00	1,200.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171715 - Rotores de frenos de disco	DISCO DE FRENO DE FRENO TRASERO	3,737.00	0.00	002 - IVA - 1,195.84	7,474.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174203 - Junta de bola	TERMINAL DE DIRECCION ELECTROASISTIDA	1,375.00	0.00	002 - IVA - 440.00	2,750.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	CAMBIO DE CUBRE POLVO DE FLECHA DELANTERA (DERECHO). NUMERO DE SERIE.- 1GNSK9KL2NR19240 LINIA.- VAN VAN CHEVROLET SUBURBAN HIGH COUNTRY MODELO.- 2022	100.00	0.00	002 - IVA - 16.00	100.00

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Importe con letra

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.

Subtotal	38,093.00
Impuestos Traslados	6,094.88
Total	44,187.88

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000702318998
Folio fiscal	054198D3-A87D-4CBD-A7F1-5C3F24587A30
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Octubre 6 2025 - 14:26:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RxCQOolyOXXKKkcR6T8QBGVIQqn+0l0SbPchhGjZXEaQl4rLPzKFO3lgrHb/36il4RzhknR1IOYkXW52fEIWS2
zlINrrWYWedSlZmNTAj7zOcQubRDJb67BqYTwElZDnWkdC+x4AOUN5MzRQ9sAm+dZi838oOjevZZ95MOKLEOX3
WLGPaO2VuzOBbZ285JbuZ5EHOBf+oU25lIBbS4TcNnpYLsw+fMwH2NCldiCRMU2SmPKuauYhxpqPJx5Gkef29a
MbUC2hwK6xZARO+e5TVfjteiscVNZRI30rY4zOktqaWvLt3gtLdVO5gQKwhZw2FcCjX3D8l59EERLVHw==

Sello del SAT

PCGglvhXSO/Oqn9fw7MCJZZ6WzpKr9ZKWWlumK58Hd0dXdVbohI/DOHfew0G4sPflDlVRkkOWFEIeAz6
fpViTnliPdeGe6BhLUVVLcQQUJ5PPgHaMMfUIQ/1yo+jAooGnRzGQDTmughKDEtcUwPz/+bmNDbxslu
HuKmxavBBRtuogpYjrOGLe048JAi7H92MfnY5p7SFCyFv1Sp+u+Hb0qo6JNX51+wZA4UjJDGg5hjResA
qFS56TSRrgGaLW6FoFawgO65lIdiWvp3kFNO/iDwse9YkzWXF5rl4SyQUlUxZsXaf40TTeul5Fy9z+eR
8OxFOqbMfWbvJ3dcwE5xKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|054198D3-A87D-4CBD-A7F1-5C3F24587A30|2025-10-06T14:26:26|MAS0810247C0|RxCQ
OolyOXXKKkcR6T8QBGVIQqn+0l0SbPchhGjZXEaQl4rLPzKFO3lgrHb/36il4RzhknR1IOYkXW52fEIW
S2zlINrrWYWedSlZmNTAj7zOcQubRDJb67BqYTwElZDnWkdC+x4AOUN5MzRQ9sAm+dZi838oOjevZZ95
MOKLEOX3WLGPaO2VuzOBbZ285JbuZ5EHOBf+oU25lIBbS4TcNnpYLsw+fMwH2NCldiCRMU2SmPKuauYh
xpqPJx5Gkef29aMbUC2hwK6xZARO+e5TVfjteiscVNZRI30rY4zOktqaWvLt3gtLdVO5gQKwhZw2FcCj
xPcjX3D8l59EERLVHw==|00001000000709182898||