



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 12224

Fecha: 04/Dic/2025 16:13:33

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE, SINTETICO PARA COMPRESOR DE A/A DE 1 LT MARCA TEXAS	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101503 - Motores a gas	MOTOR, DE ARRANQUE PARA CAMIONETA MARCA VALUE	\$3,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 560.00	\$3,500.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40151601 - Compresores de aire	COMPRESOR, DE A/A PARA CAMIONETA MARCA UAC	\$4,800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 768.00	\$4,800.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101503 - Motores a gas	MOTOR, SOPLADOR MARCA UAC	\$2,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 400.00	\$2,500.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	41111943 - Sensores de resistencia o conductividad eléctrica	RESISTENCIA, DE MOTOR SOPLADOR MARCA UAC	\$700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, DE VACIO Y CARGA DE GAS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. CAMBIO DE MOTOR SOPLADOR DE A/A Y CAMBIO DE COMPRESOR Y SUMINISTRO DE ACEITE	\$1,400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 224.00	\$1,400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE SISTENCIA DE MOTOR SOPLADOR DE A/A	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
dieciocho mil quinientos dos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
OSV-1616
RV1017-0059

Subtotal:	\$15,950.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$2,552.00
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$18,502.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792
Folio Fiscal: A15BCC0F-8FE1-49B6-AB56-919103FD4532
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-04T16:13:37

Sello digital del CFDI
GWVc7eEaU/XTG00Cu6PzQHj27jBER36TK/ZEOgWJaESjpXI0dZmfclSpz9xeeGLWYODRk3SczFZssBJ4mN7pe+ZSmvZ2BPuiHP2CQX7MB++NCi1J2GFJJstvyNWxBGSNMUI9IBbhkd1yNifvGtH14bNRawHVIAR+JmmGPDNBLeOG084gEsvVwlvJJPLcDqghEsqb6ZB1WUemWH2yPmjzE1RLv9FvMdlfB2d0ved7sx67cvJHaHxFL/rmG0AMPpQlgtCMd1UV1wWslbd7t2vPtB4u2RLSKkLswgfdxw01bAfK7iBfrETyU4HSiSSa+vu9avNzyx7sS2k0faXwhdQ==

Sello del SAT
OjFnjIMbOdTGkBCkWVCdf2A3mDc18+5wXKE5J6J6tlp+NeVyu8IRUpb/nQa8pt5VzmDsaJKXF1fmitXRBbyunaA9TeDV020pON74PUnoe+t5Ana5cszs9C8p9UY69mEXcCF5GATRgzOa5IWyDbuoqdJrftYez5/hulyamLI2RWlfU2EekxBGOepeueTQNMjw1vwEM4PQnaK3qgerqh3JMn1FWkZ+b87mvA2kBJxSuToWd9QksKJ9jGUelZVbHOjp7Izejhtkd4FRf+Lro0LKWgj8ZPpZINxrSnbTJLgTaVCMlrUZLI53TCUHEJXU8jMb1PmOgCDwr+T8CBK8ycju537g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|A15BCC0F-8FE1-49B6-AB56-919103FD4532|2025-12-04T16:13:37|MAS0810247C0|GWVc7eEaU/XTG00Cu6PzQHj27jBER36TK/ZEOgWJaESjpXI0dZmfclSpz9xeeGLWYODRk3SczFZssBJ4mN7pe+ZSmvZ2BPuiHP2CQX7MB++NCi1J2GFJJstvyNWxBGSNMUI9IBbhkd1yNifvGtH14bNRawHVIAR+JmmGPDNBLeOG084gEsvVwlvJJPLcDqghEsqb6ZB1WUemH2yPmjzE1RLv9FvMdlfB2d0ved7sx67cvJHaHxFL/rmG0AMPpQlgtCMd1UV1wWslbd7t2vPtB4u2RLSKkLswgfdxw01bAfK7iBfrETyU4HSiSSa+vu9avNzyx7sS2k0faXwhdQ==|00001000000709182898||