

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

04
INGRESO

G03
99

Sustitución de los CFDI previos
MXN
PESOS
Gastos en general
Por definir

a3e3319f-4829-4ea7-8abc-81a3b1fb2696
VSE000000331
601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

Página 1 de 1

FACTURA SERVICIO
VSE000000336
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-11-05T18:48:29

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia		Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164364		CM386A2	CREDITO				M00001483	
Marca		Linea	Modelo		Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM		OTRAS MARCAS	2024			35,325		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad		Precio Unitario	Importe Total	
7.80 25101500		CAMBIO DE PIVOTE Y SENSOR DE LLANTAS		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	\$4,748.58	
		E48		Vehículos de pasajeros		02		
4.87 25101500		CAMBIO DEL SENSOR ABS		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	\$2,967.86	
		E48		Vehículos de pasajeros		02		
0.57 80141600		ESTETICA DE MOTOR		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	\$348.00	
		E48		Actividades de ventas y promoción de negocios		02		
1.13 25101500		SERVICIO DE BALANCEO DE 4 LLANTAS		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	\$690.20	
		E48		Vehículos de pasajeros		02		
1.00 25101500		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,000 KM		UNIDAD DE SERVICIO		\$525.00	\$609.00	
		E48		Vehículos de pasajeros		02		
1.00 78181500		SERVICIO DE PARCHADO		UNIDAD DE SERVICIO		\$220.00	\$255.20	
		E48		Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		02		
1.00 25171700	68078700AE	SENSOR DE ABS		PIEZA		\$1,036.10	\$1,201.88	
		H87		Sistemas de frenado y componentes		02		
4.00 25172500	68378369AF	SENSOR DE LLANTAS		PIEZA		\$8,944.24	\$41,501.27	
		H87		Neumáticos y cámaras de neumáticos		02		
1.00 26101700	N40162	FILTRO DE ACEITE MOPAR RAM		PIEZA		\$477.49	\$553.89	
		H87		Accesorios y componentes de motor		02		
6.00 26101700	NP19434099	ACEITE SINTETICO 5W20		PIEZA		\$281.96	\$1,962.44	
		H87		Accesorios y componentes de motor		02		

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
04	a3e3319f-4829-4ea7-8abc-81a3b1fb2696	VSE000000331

Método de pago:	99	Subtotal	\$47,274.41
Condición pago:	CREDITO	IVA 16%	\$7,563.91
Moneda:	Tipo de cambio:	Total a Pagar	\$54,838.32
Importe con Letra:			
(CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)			



Sello digital del SAT :
LijEajyHEenwx+kdI6XDUN4CGiNhlfttlCsJwgGPTxz4qUO9lh8Xvn3chBaabinpVHL9u2u+KZBU2SJP+0ZNzP/leGJLNICX7LVdCjRvBgdUx2mgEFkNoajzvbnsDxmZNVCoor+3Lk4RDxe4Mf12Zgc5gCm0haFFhez/XLmeL9kNw0Dv7uk9IGUYjHY3EVXXITCuvEAgQsdHnloqHNSD3Kmoi8yQmLTzhq6XaHftaHkM7XZaBQobr3Lgbk+TJEie3P7bUimeRGtsrbqcmgO8k86W4I3Oig9rcS6THdA39s2G4/WpXcyovlCnJqTJPE/b+y/JZu3Vj07sle0fg==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|735b70f0-8d78-4689-8726-70d32a4279a1|2025-11-05T18:49:36|EDI101020E99|Xh+hU19vi+U6TYPmhU52TWiPsICu5n8fPwV4uU8awlu/Uybn0J3/X515+jIa1+RsWTiYHgoaEurJI14HTCLWUWwhvb7k4yIBeg87pgMQPqWj6S4NaEtAz/y+FP1T/IqW3WoSvoytx/V6vEDoqH/Zlk5Du6UspfsuXbLXHxrbstNhpIT3/m2CDK081/lc0ZG5IX9c6bKZNEprUJVeZZGdF3V9GagJbR+QnEvD3NW3gqw7OS6ysY17PvIM/1uM+42U/b26via0IzDexRUy0EUslIi5HTD4S3O49IK+D065zys5s2q5NoeEDqMC7WMwIA+4yYz3ozkYQdEnHtMg==|00001000000709609813|]

Sello digital del CFDI :
Xh+hU19vi+U6TYPmhU52TWiPsICu5n8fPwV4uU8awlu/Uybn0J3/X515+jIa1+RsWTiYHgoaEurJI14HTCLWUWwhvb7k4yIBeg87pgMQPqWj6S4NaEtAz/y+FP1T/IqW3WoSvoytx/V6vEDoqH/Zlk5Du6UspfsuXbLXHxrbstNhpIT3/m2CDK081/lc0ZG5IX9c6bKZNEprUJVeZZGdF3V9GagJbR+QnEvD3NW3gqw7OS6ysY17PvIM/1uM+42U/b26via0IzDexRUy0EUslIi5HTD4S3O49IK+D065zys5s2q5NoeEDqMC7WMwIA+4yYz3ozkYQdEnHtMg==

Fecha de timbrado del CF 2025-11-05T18:49:36
Número de certificado del S 00001000000709609813
Número de certificado Díg 00001000000518817651
FOLIO del timbre del CFDI : 735b70f0-8d78-4689-8726-70d32a4279a1

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI