

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

INGRESO

G03
99

MXN

PESOS
Gastos en general
Por definir

1

601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

Regimen Fiscal: 601

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149

CENTRO CAMPECHE

C. P.: 24000

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Tel.: 9818119200

E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

R.F.C

GEC950401659

ASEGURADO:

POLIZA: SINIESTRO:

Página 1 de 1

FACTURA SERVICIO
VSE000000337
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-11-13T12:23:48

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164364		CM386A2	CREDITO			M00001511	
Marca		Linea	Modelo	Clase	Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM	M	OTRAS MARCAS	2024		40,409		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
2.00 25101500		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,000 KM E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Vehiculos de pasajeros	\$525.00 02	\$1,218.00	
2.29 25101500		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Vehiculos de pasajeros	\$525.00 02	\$1,392.00	
1.00 25101500		SERVICIO DE ROTACION DE NEUMATICOS E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Vehiculos de pasajeros	\$525.00 02	\$609.00	
0.57 80141600		ESTETICA DE MOTOR E48	UNIDAD DE SERVICIO	UNIDAD DE SERVICIO Actividades de ventas y promoción de negocios	\$525.00 02	\$348.00	
1.00 26101700	N40161500	FILTRO DE AIRE H87	PIEZA	PIEZA Accesorios y componentes de motor	\$600.00 02	\$696.00	
1.00 26101700	N40162	FILTRO DE ACEITE MOPAR RAM H87	PIEZA	PIEZA Accesorios y componentes de motor	\$477.49 02	\$553.89	
6.00 26101700	NP19434099	ACEITE SINTETICO 5W20 H87	PIEZA	PIEZA Accesorios y componentes de motor	\$281.96 02	\$1,962.44	

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado

Método de pago: 99		Subtotal	\$5,844.25
Condición pago: CREDITO		IVA 16%	\$935.08
Moneda:	Tipo de cambio:	Total a Pagar	\$6,779.33
Importe con Letra:			
(SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.)			



Sello digital del SAT :

ZmIrjP6DR4rjCbD2tWYmOnwhPdWfAdAIDkIGEWCOFXeWkOxksJ0A3IGf6WbezzjRh4QTY18LNCACqHFHqjVw7eHs2oJ0LrUD+yqKUrLlNKDyJdyD2Zslyf9k20UnEel.1bghYz2d1mpBkmM9v9KHbL6L6qXkE
VQzUwblhMTDyO3G3TYzWf5W89peNix7mGoOX793uxBuCvNF15M2vQz0pHrOPhpbAKJCMKcFvD37U50iix4GQsdnU4f8P5/Hu9Bsbq3rMIs52BALKmgBUSvEHyKSFQGO3vS18Cpg7Gyfabo06L0bOqs
Q2c2v7b55dG3CPrZrFA==

Cadena original del timbre del CFDI :

||1.[134a87367-71194b63-819c-1de4e1d3bec02026-11-13T12:24:58]EDI0110202699JDIH481+y596DnaAs6mQ2BTIE5fz7WAHODF42EPGCDggxqwa3cFffO||1UnHlW5UKfWh6g/5kx2d11bhUxHy81jC82hTamp
+ggzdcpBD27y3wCYDRA4+/53McR74derKLe74orMRf4aQmZQ3Z7ZOY1UwYxPbDMWTEGJCB67dL2hWDlcE9AK13Qoq+agoCzYgXkXUwq54vfy0O2ccRalyJO1zfwzF3j1W2K4hVWs2y3SiTPeSf6xXyNB7Y
73P7CBN2Z1C4fwJwdb0s+ePlism8AGSkn1K1z6+uWNeME62S2DZJWY1+KtsXsYbMDICB67dL2bLQc=100010000000709698||1

Sello digital del CFDI :

IDh4t8+59vDnA6xNaXmQZBTIE5fZW4HD0F4ZF2PqCdgqxw3aeoIfI0d1UnlWU5FKFW6gZ5xk2d1lbHuxy8jY1C82hTamp8+gzqzCPBD27Jy3vCdCYR4+v53McP74derKLE7oRAMF4SoQz3Z2ZOYUwExEYBID
mTECGJ9P3TL8WDICe9=K3LQoq+agocC2xtlyGxkCUww4vfY0O2rcQalyJo1zhzwFy312W2K4hWs2SIT3PePsqk3xXYNBtyPTT3cX2NjaFwfJoh5+vPlsmi8AG6N1Kiz6+UwNeEMj2mQJxzI7W9X1+KtsXpskw

Fecha de timbrado del CF

2025-11-13T12:24:58

Número de certificado del S

00001000000709609813

Número de certificado Dígito

00001000000518817651

FOLIO del timbre del CFDI :

34a87367-7f19-46b3-819c-c1de4e1d3bec

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de **NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.**

En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio

EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI