



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

08/10/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0841

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS ASIGNADO AL PROVEEDOR 8437 - NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

| CLAVE                                                           | DESCRIPCIÓN                                   | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE     | % IVA | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------|------------|
| 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                               |          |          |            |             |       |            |
| 0512                                                            | JUEGO DE BALATAS TRASERAS                     | PIEZA    | 1        | \$1,302.00 | \$1,302.00  | 16.00 | \$1,510.32 |
| 2380                                                            | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS                   | PIEZA    | 1        | \$1,576.50 | \$1,576.50  | 16.00 | \$1,828.74 |
| TOTAL POR PARTIDA                                               |                                               |          |          |            |             |       | \$3,339.06 |
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                               |          |          |            |             |       |            |
| 0024                                                            | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1        | \$2,000.00 | \$2,000.00  | 16.00 | \$2,320.00 |
| TOTAL POR PARTIDA                                               |                                               |          |          |            |             |       | \$2,320.00 |
| TOTAL GENERAL                                                   |                                               |          |          |            | \$ 4,879.00 |       | \$5,659.06 |

Fecha Envío : 16/10/2025

Fecha Límite de Cotización : 21/10/2025

21-022

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS ASIGNADO AL PROVEEDOR 8437 - NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

| FOLIO | NOMBRE                             | RFC          | DOMICILIO                                                                                                                       | TELÉFONO         |
|-------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8437  | NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR, S.A. DE C | NOA230303L92 | MAESTROS CAMPECHANOS;<br>NO. EXT. 520; ENTRE<br>AVENIDA JOSÉ LÓPEZ<br>PORTILLO Y CALLE<br>MENSURA; MIGUEL<br>HIDALGO; CP. 24094 | ( ) 981 811 9550 |

VEHÍCULO

| DESCRIPCION                                                              | MODELO | PLACA   | LINEA     | CILINDROS | SERIE             | TARJETA DE CIRCULACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|
| CAMIONETA PICK UP RAM<br>1500 CLASSIC CREW CAB D.<br>CAB. TRADESMAN 4X4. | 2024   | CM388A2 | CAMIONETA | 6         | 1C6RR7KGXRS164414 | SVA1799352             |