



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 11934

Fecha: 22/Oct/2025 09:26:41

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121902 - Gra sa	BOTE DE GRASA, DE 425 GRS TIMKE	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31161500 - Torn illos	TORNILLO, ESTABILIZADOR SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171500 - Ro damientos	BALERO, DE PUNTA NATIONAL	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TERMINALES, DE DIRECCION SYD	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	ROTULA, INFERIOR SYD	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR, TRASER O BOGER	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 384.00	\$2,400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171500 - Ro damientos	BALERO, DE TRONCO NATIONAL	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	PAR	PR - Par	25172004 - Amortiguadores para automóviles	JUEGO DE AMORTIGUADORES, DELANTEROS BOGER	\$1,800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 288.00	\$1,800.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, SUPERIOR DERECHA SYD	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 216.00	\$1,350.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	VARILLA DE DIRECCION, LADO IZQUIERDO SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	VARILLA DE DIRECCION, LADO DERECHO SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, SUPERIOR LADO IZQUIERDO SYD	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 216.00	\$1,350.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 48/91 (ESPECIFICACIONES: CCA 720 AMP CA 900 AMP CR- 115 MIN 12V, POLARIDAD (-/+) CASCO A CAMBIO, MOTORCRAFT	\$2,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 464.00	\$2,900.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, ROTULAS INFERIORES Y GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$2,300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 368.00	\$2,300.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/REVISION DE CARGA EN GENERAL, CAMBIO DE ACUMULADORES	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, DE ALINEACION	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALERO DE TRONCO	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALERO PUNTA	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
veinticuatro mil setecientos ocho Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
OSV-1359
RV-1415-0799

Subtotal:	\$21,300.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$3,408.00
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$24,708.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792
Folio Fiscal: 342EC00A-8052-43AD-8D62-5B04855D7FC3
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-10-22T09:26:46

Sello digital del CFDI
cbG804j6KbjMOUNWiiUHSyiebxsgCgz+RhdJ6rR9ryvILx236trz47w2dBdXTHz8iM3SXlads2aOE9rHWn/6fcWYmLogxFDz3Ne6SrjIO7QFIRqm8+G8kncfWi0rpuIJVT/eC9p1H+URtcGhgD5HTvjx6xRVgqbsRJRaQDfhxC+DzLkBoMrNri0BkYMq349Be7kgy+2y03TS4i6f2maLstoB6tB9q8oxxfyGNUIFsTGc05iFBHQ8O+5GJPoskmJj6D0F+O3xDGJAFWnzDwexKs+M7IX9PGm12WIMgMPsf1w9KR+WtLjp4UOeesTmHllizF5FQYwH8qY0/mWU9r5g==

Sello del SAT
Re3zoTfCuAlZ0dRH/3qCAXHmzhpzVglH4xPp3SczMIMKT0dVJ93NBD0i32dQqMfhuqEZZEjI0G7yGKR4c946cywk7FJBZxivh6FI48rdth7oBYKp7Xk9iHUMK1eugO/ecejxznliLdtdCyqW00ziX54t1XSN2R/u5SGOJDPU46Tw4grFyEbU0clz3haI5W+7b8+hAK6+UeOkvPEL/HUOghk33+AXHpEerV8GrQxHgbkodFDwv9UzygdrS1ueqs6A5mA0Kj0f77MOTCQYRnt2fYLnHTR53WJB5kondOBbd+DrIZYVFtzeP0vp+HCz54wDA6/mHyEUyUe/ZTtbvjcg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[|1.1|342EC00A-8052-43AD-8D62-5B04855D7FC3|2025-10-22T09:26:46|MAS0810247C0|cbG804j6KbjMOUNWiiUHSyiebxsgCgz+RhdJ6rR9ryvILx236trz47w2dBdXTHz8iM3SXlads2aOE9rHWn/6fcWYmLogxFDz3Ne6SrjIO7QFIRqm8+G8kncfWi0rpuIJVT/eC9p1H+URtcGhgD5HTvjx6xRVgqbsRJRaQDfhxC+DzLkBoMrNri0BkYMq349Be7kgy+2y03TS4i6f2maLstoB6tB9q8oxxfyGNUIFsTGc05iFBHQ8O+5GJPoskmJj6D0F+O3xDGJAFWnzDwexKs+M7IX9PGm12WIMgMPsf1w9KR+WtLjp4UOeesTmHllizF5FQYwH8qY0/mWU9r5g==|00001000000709182898|]