

NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR

AV. MAESTROS CAMPECHANOS NO 520 COL AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO
CP: 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
RFC: NOA230303L92
TEL.

Regimen Fiscal: 601

04
INGRESO

603
99

Sustitución de los CFDI previos
MXN
PESOS
Gastos en general
Por definir

d524cbdf-3177-4bec-8dc2-c882069f304b
VSE000000342
601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PPDPAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
EDI101020E99

28 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALLE 8 ENTRE CALLE 61 Y 63 Núm 149
CENTRO CAMPECHE
C. P.: 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
Tel.: 9818119200
E-mail: facturacion.sebservicios@campeche.gob.mx

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

R.F.C GEC950401659

ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

FACTURA SERVICIO
VSE000000346
Lugar y Fecha de Expedición
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMP, 2025-11-14T12:40:45

No. de Serie (VIN)		Placas	Canal de Ventas		Procedencia	Orden de Servicio	
1C6RR7KGXRS164347		CM385A2	CREDITO			M00001559	
Marca		Linea	Modelo		Kilometraje	Clave Vehicular	No. de puertas
RAM		OTRAS MARCAS	2024		36,030		
Cantidad	No de Parte	Descripción		Unidad	Precio Unitario	Importe Total	
1.00 25101500		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	\$525.00	\$609.00	
0.57 80141600		ESTETICA DE MOTOR	UNIDAD DE SERVICIO	Actividades de ventas y promoción de neqocios	\$525.00	\$348.00	
2.29 25101500		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	\$525.00	\$1,392.00	
0.50 25101500		SERVICIO DE ROTACION DE NEUMATICOS	UNIDAD DE SERVICIO	Vehículos de pasajeros	\$525.00	\$304.50	
6.00 25174000	N19434099	ACEITE SINTETICO 5W20 DE 946 ML	PIEZA	Sistema de refrigerar de motor	\$281.96	\$1,962.44	
1.00 26101700	N40161500	FILTRO DE AIRE	PIEZA	Accesorios y componentes de motor	\$600.00	\$696.00	
1.00 26101700	N40162	FILTRO DE ACEITE MOPAR RAM	PIEZA	Accesorios y componentes de motor	\$477.49	\$553.89	

Tipo Relacion	UUID	Doc.Relacionado
04	d524cbdf-3177-4bec-8dc2-c882069f304b	VSE000000342

Método de pago:	99	Subtotal	\$5,056.75
Condición pago:	CREDITO	IVA 16%	\$809.08
Moneda:		Total a Pagar	\$5,865.83
Importe con Letra:			
(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)			



Sello digital del SAT :
bthuxNn3UJManGQAU/37GdnVnZ8Wg2n+PcUK8ChQZoYAEQbycfH5+ILVPcMFIF6pgzu0I2E76UrcelmOymWh+VnfvZBlwmsSgg0NkCD4OQdkAGZvq4I2icFmrthKj1BIfFFVircaG6HkwHSJHuXvJ82mZmlM+4J0ld
np1JDqMEEvItaFzEahz8nBmaUCOr6GzYmib6WxkYUta+8Kj2ZpjwQ/X+JPWicHxn390laKtlw11UT9yuXSTg4AnRgndQJ9oD0hVvHUXZmD6JY4CjSn6T4zK3muUeOkb+JSTW55Uy3f5z+GMQtkHfYnniERWS6
GBC1t99eA5qywwrg==

Cadena original del timbre del CFDI :
||1.1|23d8677b-e738-48b8-86b2-4ddc298354f4|2025-11-14T12:41:55|EDI101020E99|KVMp4Kf4KS/EEKrb4xLga3+rzhxDzWJXHirSf9Y0Sh1n00V7nE27RDUNz5Z9wSMUaeHxQKkRMvD8YEvF6kZWUXfdspVby
kmbYlgslauUER/S+5qfwJEwSJ2TslhyZmF+11YVSZ229ogtDOILypXf1JSeAyfIEAvuDswOuRN/CHyqzZaPDg2Qy40MVJ3nSB3LXSJLO4AGAyUBHog+LoIGAR9+hsx1MR1/OgISQFkaLQEVSpX0wODPRZvAnLD6q
F4377WZIIExpUkh7mOFxDIOfoSW/Whhzu1hRgR7Y3LQikeVG4VzQmwmBBhdj+H3E9IFwXb7/9MAIEIKX4SA==|00001000000709609813|

Sello digital del CFDI :
KVMp4Kf4KS/EEKrb4xLga3+rzhxDzWJXHirSf9Y0Sh1n00V7nE27RDUNz5Z9wSMUaeHxQKkRMvD8YEvF6kZWUXfdspVbykmbYlgslauUER/S+5qfwJEwSJ2TslhyZmF+11YVSZ229ogtDOILypXf1JSeAyfIEAvuD
swOuRN/CHyqzZaPDg2Qy40MVJ3nSB3LXSJLO4AGAyUBHog+LoIGAR9+hsx1MR1/OgISQFkaLQEVSpX0wODPRZvAnLD6qF4377WZIIExpUkh7mOFxDIOfoSW/Whhzu1hRgR7Y3LQikeVG4VzQmwmBBhdj+H
3E9IFwXb7/9MAIEIKX4SA==

Fecha de timbrado del CF2025-11-14T12:41:55

Número de certificado del S00001000000709609813

Número de certificado Díg00001000000518817651

FOLIO del timbre del CFDI :23d8677b-e738-48b8-86b2-4ddc298354f4

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma.
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de NUEVO ORIENTE AUTOMOTOR S.A. DE C.V.
En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio
EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI