



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 23742

Fecha: 23/Dic/2025 12:09:02

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC:

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121807 - Ant icongelante	GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PISTON	\$180.00	\$0.00	IVA, - Importe: 28.80	\$180.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40151510 - Bombas de agua	BOMBA DE AGUA, PARA AUTOMOVIL KANADIAN	\$950.00	\$0.00	IVA, - Importe: 152.00	\$950.00
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TORNILLO ESTABILIZADOR, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101406 - Montura o base de motor	SOPORTE, DE CAJA DE VELOCIDADES (BASE) DAI	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101721 - Poleas del motor	POLEA, TENSORA KANADIAN	\$850.00	\$0.00	IVA, - Importe: 136.00	\$850.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101700 - Accesorios y componentes de motor	BANDA, DE ACCESORIOS GATES	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 120.00	\$750.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA. INFERIOR SYD	\$1,650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 528.00	\$3,300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	BASE DE AMORTIGUADOR, DELANTERO SYD	\$900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 288.00	\$1,800.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101406 - Montura o base de motor	SOPORTE, DE MOTOR DAI	\$1,325.00	\$0.00	IVA, - Importe: 424.00	\$2,650.00
1.00	PAR	PR - Par	25172004 - Amortiguadores para automóviles	JUAGO DE AMORTIGUADORES, DELANTEROS BOGE	\$1,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 304.00	\$1,900.00
1.00	PAR	PR - Par	25172004 - Amortiguadores para automóviles	JUAGO DE AMORTIGUADORES, TRASEROS BOGE	\$1,650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 264.00	\$1,650.00

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, DE ALINEACION PARA AUTOMOVIL	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE GOMAS ESTABILIZADIRAS	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE HORQUILLA INFERIORES LADO DERECHO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	\$850.00	\$0.00	IVA, - Importe: 136.00	\$850.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 104.00	\$650.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR LADO IZQUIERDO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
veintinueve mil doscientos sesenta y seis Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:
OSV-1690
RV1415-0938

Subtotal:	\$25,230.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$4,036.80
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$29,266.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: 895D34F7-5577-4026-8558-F9D77E81E3DF
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-23T12:09:06

Sello digital del CFDI
ggwtGxLWLzS19jAur4dmEJOVeDxO/9xnYeWndm2VK9+TfE9ws86W7i2whazlQH7tOtTm4+X9YB8UwVn83eQvGrRfNBvorhFjdPhrlj+OBCewj1wsbQa++8xgVFvS++VGiT07G/VmKQkoe
lfa5/vWshwsoijKRWl/gWWRF7rvB11ywLI5MoVzJO8gA7aG9C9nGNdm5/O6cmZYw1i2J7N40D8MVQ+p1dEjOkngFEdzpzJVj+g6LfpzxBDnez/EEhCet8x37HA9K/70etl7mGMAwodcq7Fh/L
tkxoEiiK6WdCf2NriTmM858xYqPfcqj5rjggCUF8cb6uawzV/AQ==

Sello del SAT
K2dsq8ChtmNvNWXE2HtLZlj/PCs8ygekkH1CnA6LN+v9ICDT2kiNBieddjo5hE7mHhpSIKJifXeaGRZMIPsjs6AVRJwL0RJwyhW0HVkp9vVoVr9PjAKacqTJcO3tInblIGROYL0clwUhNp
wVodGW8fosHKkyKrvav6WQpIMzfEtDs66QRILfPuSR1wDHg6i23u9dk7MUuqFCn+4A9NFnK8yBT0Bugi6vADrv7qJblzT3a5Dv6QS2iKkV0fvJoSOXWnPXChbspP3o1h7hdNBls4H3k
PqK9NfEk4c8N6GLgRs7KPQqlszcbOX53DBTmTCV0MILAbjsTmckFXOAaoLw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|895D34F7-5577-4026-8558-F9D77E81E3DF|2025-12-23T12:09:06|MAS0810247C0|ggwtGxLWLzS19jAur4dmEJOVeDxO/9xnYeWndm2VK9+TfE9ws86W7i2whazlQH7tOtTm
4+X9YB8UwVn83eQvGrRfNBvorhFjdPhrlj+OBCewj1wsbQa++8xgVFvS++VGiT07G/VmKQkoelfa5/vWshwsoijKRWl/gWWRF7rvB11ywLI5MoVzJO8gA7aG9C9nGNdm5/O6cmZYw1i2J7N4
0D8MVQ+p1dEjOkngFEdzpzJVj+g6LfpzxBDnez/EEhCet8x37HA9K/70etl7mGMAwodcq7Fh/LtkxoEiiK6WdCf2NriTmM858xYqPfcqj5rjggCUF8cb6uawzV/AQ==|00001000000709182 898||