



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/11/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0920

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR, ASIGNADO AL PROVEEDOR 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION.	SERVICIO	1	\$2,200.00	\$2,200.00	16.00	\$2,552.00
TOTAL POR PARTIDA							\$5,452.00
TOTAL GENERAL					\$ 4,700.00		\$5,452.00

Fecha Envío : 25/11/2025

Fecha Límite de Cotización : 28/11/2025

28-1

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR, ASIGNADO AL PROVEEDOR 7851 - MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL		ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	() 981 293 6489

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD TRANSIT BUS LWB AC (DIESEL)	2017	AM035CB	AMBULANCIA	4	WF06S5JP6HTA18817	SVA1806531

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).