



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1235

Fecha Orden 12/09/2025

Plazo de entrega 3 Días hábiles



12/09/2025
OSV-1235
RV1415-0732

RV1415-0732 - 27/08/202

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000015-CAMPECHANA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM374A2
Modelo 2024
Serie LSFAM3AB2RA057570
Descripcion CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 4X2

Cilindros 4
Litraje 2.4

Línea CAMIONETA
Kilometraje 24267
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$434.07
0622	ACEITE MINERAL 5W30 API SP DE 946 ML	ACDELCO	PIEZA	4	\$93.55	\$374.20
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,069.26
0008	FILTRO DE ACEITE	ACDELCO	PIEZA	1	\$280.92	\$280.92
0009	FILTRO DE AIRE	ACDELCO	PIEZA	1	\$522.97	\$522.97
0209	BUJIA PARA MOTOR	ACDELCO	PIEZA	4	\$117.74	\$470.96
2174	FILTRO POLEN	ACDELCO	PIEZA	1	\$508.99	\$508.99
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,119.41
0178	REVISION DE NIVELES.	NA	SERVICIO	1	\$301.72	\$301.72
0246	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	NA	SERVICIO	1	\$226.20	\$226.20
0540	ESTETICA DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$430.17	\$430.17
1622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 24,000 KMS// CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$1,080.00	\$1,080.00
1673	ALINEACION Y BALANCEOS	NA	SERVICIO	1	\$947.52	\$947.52
1918	CAMBIO DE FILTRO POLEN	NA	SERVICIO	1	\$264.00	\$264.00
2021	CAMBIO DE BUJIA	NA	SERVICIO	1	\$301.60	\$301.60

17-18, 19, 22

SUBTOTAL \$5,709.25
IVA \$913.49
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,622.74

(SON: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-1235|15|66227400|12092025|18|85|2214aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzBI5MpCMaqh08ChD5AgkOKXmNn0VWu5g2phJbkSLRdLI9ElgdJxPiCD+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$4,119.41
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$2,069.26
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612	\$434.07

TOTAL: \$6,622.74

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:


NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

NOMBRE: ERIK ALFREDO LUNA PELAYO

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA:



FIRMA:

