



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



19/11/2025
OSV-1562
RV1415-0895

RV1415-0895 - 27/10/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1562

Fecha Orden 19/11/2025

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000253-ROBERTO SALES ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DJK747A

Cilindros 4

Línea AUTOMOVIL

Modelo 2017

Litraje 2.0L

Kilometraje 245886

Serie 3VW1K1AJ9HM210517

Diseño Motor GASOLINA

Descripción VOLKSWAGEN JETTA MK VI TRANS STD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$11,094.24
0058	ROTULA INFERIOR	SYD	PIEZA	2	\$800.00	\$1,600.00
0094	AMORTIGUADOR TRASERO	BOGE	PIEZA	2	\$1,400.00	\$2,800.00
0095	SENSOR DE OXIGENO	TOMCO	PIEZA	1	\$3,400.00	\$3,400.00
2611	TORNILLO ESTABILIZADOR PARTE DELANTERA	SYD	PIEZA	2	\$462.00	\$924.00
2612	TORNILLO ESTABILIZADOR PARTE TRASERA	JAC PARTS	PIEZA	2	\$420.00	\$840.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,292.00
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION. CAMBIO DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES DELANTEROS Y CAMBIO DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASEROS.	NA	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION. CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES DELANTERAS. CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	NA	SERVICIO	1	\$1,400.00	\$1,400.00
0649	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR. ESCANE0 Y BORRADO DE CODIGO, CAMBIO SENSOR DE OXIGENO	NA	SERVICIO	1	\$900.00	\$900.00
1073	SERVICIO DE ALINEACION	NA	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00

80 + 21,24,25,26,27,28,1

SUBTOTAL \$13,264.00
IVA \$2,122.24
RESICO \$0.00
TOTAL \$15,386.24

(SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)

Cadena Original: [14|15|OSV-1562|253|153862400|19112025|13|89|2536aaaa

Cadena Encriptada: yMrS4f23lzBV6UB91+gUZnfXh0v1JqxbMhdOQRTAtHaVZ1ajSo1vywI/8pK6mKKAzhEbev6nDuA=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$4,292.00
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$11,094.24

TOTAL: \$15,386.24

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ERIKA RIOS HERNANDEZ

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA: 

