



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 23966

Fecha: 06/Mar/2026 11:29:31

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TORNILLO ESTABILIZADOR, SYD	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	ROTULA, INFERIOR SYD	\$480.00	\$0.00	IVA, - Importe: 153.60	\$960.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	ROTULA, SUPERIORES SYD	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 144.00	\$900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201502 - Cinta aislante eléctrica	CINTA DE AISLANTE, VERZE	\$20.00	\$0.00	IVA, - Importe: 3.20	\$20.00
1.00	PAR	PR - Par	25172004 - Amortiguadores para automóviles	JUAGO DE AMORTIGUADORES, DELANTEROS BOGER	\$2,000.00	\$0.00	IVA, - Importe: 320.00	\$2,000.00
1.00	PAR	PR - Par	25172004 - Amortiguadores para automóviles	JUAGO DE AMORTIGUADORES, TRASEROS BOGER	\$1,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 304.00	\$1,900.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171503 - Rodamientos de rueda	BALERO, TAZA RUEDA INTERNO NATIONAL	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171503 - Rodamientos de rueda	BALERO, TAZA TIPO PUNTA DE RUEDA DELANTERA NATIONAL	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	PAR	PR - Par	25172009 - Buje de automóvil	BUJE, DE BRAZO TIRANTES DE SUSPENSION SYD	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 384.00	\$2,400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE BUJES DE BRAZOS DE TIRANTES DELANTERAS	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 240.00	\$1,500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTERAS	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE LUCES, VERIFICACION DE LINEAS EN GENERAL PUNTA A PUNTA, REPARAR LINEAS (AISLADO DE CABLES) DE LAS LUCES DIRECCIONALES Y DE EMERGENCIA, ASI COMO LA LINEA DE ALIMENTACION DE VOLTAJE AL MODULO DE CARROCERIA.	\$3,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 512.00	\$3,200.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, ALINEACION DELANTERA PARA CAMIONETA	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALERO TAZA RUEDA INTERNO	\$150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALERO TAZA TIPO PUNTA DE RUEDA	\$150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
veinticuatro mil ciento sesenta y dos Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:

OSV-0111
RV1415-0014



Subtotal:	\$20,830.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$3,332.80
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$24,162.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: 6F80A500-3DC8-446F-9A64-56B6A7F45146
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-03-06T11:29:36

Sello digital del CFDI

m0hoMF67BU88jUZ8TKUelCvCHp1jJWA6gCXp8ycSJLLjq6w0ZjzMA7HsJ7hdJ0Y4MmQWP3x7pmfNtt2Z2GmUvRb/lycw9VaBPGjkVrFj+wglmaw6xwQ2Zs6gbNIFStRhsJK/UgDj4bt1sPT9EefaKz1dW9DbacpTpWRsNU2hbhXV95tLFudbSch3uWl6S/zdE4NBLLxCtlggAKZL1j0Ap5Mf6EtpzhA5V43X6QGUGJHatrygMa6vGm7aP+g7Xq3qiK0J3xciMI76rMvTuEwpx/Txf0uaVbDTjE37DqqlwOz2VKb1/n5eMLaisUDSRnTcgKMDIC9oNq7oLJNg8Qaog==

Sello del SAT

WWtVEA5H2G8KnGjZRSSB5xMdVvlqx2EozGriQFFIzYw8+Zif8b9YVT/yUih7829Qkmv6VTHhkS2O/akRoRynA+DRMr0VJb00dX+OOh7L/hfLKRaw/NNQs7QDISCcCDI5BkavqLl/p4gmc2YlaYVh2dgGelKkDaD53LgKNFBuhTr9Lbtjm1Ob6Yw9f17YdKDM3GwLxZwGNCqSxWEI0kPBz7t6qNKhkYICy53tReqkbfNGpq3CGQqCzB5Mm05oPoFtjn+RteYBIWfUKqC4zLjYBcv7IVcvCRNLIw1RRuNZ4xQABOholZtwaE1NHRIVc47CtJyXAvMNBrshEcz4UrPhg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6F80A500-3DC8-446F-9A64-56B6A7F45146|2026-03-06T11:29:36|MAS0810247C0|m0hoMF67BU88jUZ8TKUelCvCHp1jJWA6gCXp8ycSJLLjq6w0ZjzMA7HsJ7hdJ0Y4MmQWP3x7pmfNtt2Z2GmUvRb/lycw9VaBPGjkVrFj+wglmaw6xwQ2Zs6gbNIFStRhsJK/UgDj4bt1sPT9EefaKz1dW9DbacpTpWRsNU2hbhXV95tLFudbSch3uWl6S/zdE4NBLLxCtlggAKZL1j0Ap5Mf6EtpzhA5V43X6QGUGJHatrygMa6vGm7aP+g7Xq3qiK0J3xciMI76rMvTuEwpx/Txf0uaVbDTjE37DqqlwOz2VKb1/n5eMLaisUDSRnTcgKMDIC9oNq7oLJNg8Qaog==|00001000000709182898