



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0334

Fecha Orden 08/04/2026



08/04/2026
OSV-0334
RV1016-0014

RV1016-0014 - 05/03/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Cargo COORDINADOR

Dependencia 10-SECRETARIA DE BIENESTAR

Unidad 16-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CN2739B

Modelo 2011

Serie 8AFER5AD3B6367493

Descripcion FORD RANGER CREW CAB XL-STD A/A

Cilindros 4

Litraje 2.3

Linea CAMIONETA

Kilometraje 473185

Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$186.33
0021	ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA 946 ML	BARDHAL	PIEZA	1	\$160.63	\$160.63
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$12,071.25
0052	RETEN DELANTERO	SKF	PIEZA	2	\$147.06	\$294.12
0053	BALERO DE PUNTA	TIMKEN	PIEZA	2	\$421.52	\$843.04
0160	BALERO DE TRONCO	TIMKEN	PIEZA	2	\$561.18	\$1,122.36
0257	TERMINAL EXTERIOR	DURALAST	PIEZA	2	\$330.00	\$660.00
4024	CREMALLERA HIDRAULICA	DURALAST	PIEZA	1	\$7,486.72	\$7,486.72
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$5,414.23
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION//CAMBIO DE LA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA, TERMINALES EXTERIORES Y SUMINISTRO DE ACEITE.	NA	SERVICIO	1	\$1,420.68	\$1,420.68
2549	ALINEACION Y BALANCEOS DE LAS 4 RUEDAS	NA	SERVICIO	1	\$1,606.50	\$1,606.50
2600	CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS (PUNTA Y TRONCO) Y RETENES DE RUEDA.	NA	SERVICIO	1	\$1,640.26	\$1,640.26

9-A 10, 13,

SUBTOTAL \$15,234.31
IVA \$2,437.50
RESICO \$0.00
TOTAL \$17,671.81

(SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N)

Cadena Original : |10|16|OSV-0334|6457|176718100|08042026|13|97|1352aaaa

Cadena Encriptada : DMk0wSnAhej/mbhZD6vHGDqeD9eYdHkYe02AC8t1ybGw/UnerO6iCjiY1MgzWTB3MF2JR/Jwj7M=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111110162713HB307000E121001400560N115A3551	\$5,414.23
2111110162713HB307000E121001400560N115A2961	\$12,071.25
2111110162713HB307000E121001400560N115A2612	\$186.33

TOTAL: \$17,671.81

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ANTONIO CHAN INTERIAN

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

