



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0245

Fecha Orden 19/03/2026



19/03/2026
OSV-0245
RV1415-0115

RV1415-0115 - 24/02/202

Plazo de entrega 10 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005198-IVAN CRUZ CUEVAS

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP6488A
Modelo 2022
Serie 3HAEUMMR4NL658257
Descripción CAMION CHASIS CABINA INTERNACIONAL NAVISTARMV-CUMMINS/ISB/4X2-0 CAJA SECA

Cilindros 6
Litraje

Linea CAMION
Kilometraje 57728
Diseño Motor DIESEL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$3,248.00
0486	CUBETA DE ACEITE DE 80W90 DE 19L	RALDY	PIEZA	1	\$2,800.00	\$2,800.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$25,404.00
4871	BALERO PILOTO	NATIONAL	PIEZA	1	\$1,400.00	\$1,400.00
5383	KIT DE EMBRAGUE (DOBLE DISCO)	EATON	KIT	1	\$20,500.00	\$20,500.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$17,864.00
0562	RECTIFICADO DE VOLANTA	N/A	SERVICIO	1	\$2,400.00	\$2,400.00
1412	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE (PESADO/MOTOR DIESEL)/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DEL KIT DE EMBRAGUE (DOBLE DISCO), CAMBIO DE BALERO PILOTO, SUMINISTRO DE ACEITE 80W90 ALA CAJA	N/A	SERVICIO	1	\$13,000.00	\$13,000.00

SUBTOTAL \$40,100.00
IVA \$6,416.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$46,516.00

23 → 24, 25, 26, 27, 30, 31
1, 2, 3, 4

(SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-0245|5198|465160000|19032026|5|95|2541aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzAX0zPK94yi24O+bRtRyttBalFfPPXkp3N3qs2rhqnow92Bx9aW3CsbX5P20lf0ktw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$25,404.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$3,248.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$17,864.00

TOTAL: \$46,516.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: IVAN CRUZ CUEVAS

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA: 