



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN SERVICIO



20/03/2026

OSV-0264

RV1502-0013

RV1502-0013 - 02/03/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0264

Fecha Orden 20/03/2026

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 24 DE MARZO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007851-MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JOSE FRANCISCO MARTINEZ PACHECO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 15-SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Unidad 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

VEHICULO

Placa CP6546A Cilindros 4 Linea CAMIONETA
Modelo 2022 Litraje Kilometraje 58020
Serie AFAHR6CA2NP122475 Diseño Motor
Descripción CAMIONETA PICK UP FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 4X2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$870.00
0009	ANTICONGELANTE 1 LT	ECOM	PIEZA	3	\$250.00	\$750.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$17,980.00
0036	RADIADOR PARA CAMIONETA	POLAR	PIEZA	1	\$5,300.00	\$5,300.00
0151	CODO DE TERMOSTATO	KANADIAN	PIEZA	1	\$1,100.00	\$1,100.00
0455	BOMBA DE AGUA.	KANADIAN	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1998	MOTOVENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (COMPLETO)	CAR FAN	PIEZA	1	\$7,900.00	\$7,900.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,480.00
0232	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR,CAMBIO DE RADIADOR,CAMBIO DE CODO DE TERMOSTATO,CANBIO DE MOTOVENTILADOR ,CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.	NA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00

SUBTOTAL \$19,250.00

IVA \$3,080.00

RESICO \$0.00

TOTAL \$22,330.00

23-24, 25, 26.

(SON: VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |15|02||OSV-0264|7851|223300000|20032026|8|74|2435aaaa

Cadena Encriptada : X4fGRMehKEzul9i37lkwm+KxPP22JEeaE3b6+d5WZxkFIhRI5QE35YI/AS79ZTsTOo4pTOWbpw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111115021722DB156000N032012806310N115A3551	\$3,480.00
2111115021722DB156000N032012806310N115A2961	\$17,980.00
2111115021722DB156000N032012806310N115A2612	\$870.00

TOTAL: \$22,330.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JOSE FRANCISCO MARTINEZ PACHECO

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

PUESTO: propietario

FIRMA:

