



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



20/04/2026

OSV-0396

RV1812-0056

RV1812-0056 - 06/04/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000015-CAMPECHANA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

Cargo COORDINADOR

Dependencia 18-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES

VEHICULO

Placa CS0569A

Cilindros 4

Línea CAMIONETA

Modelo 2024

Litraje

Kilometraje 35304

Serie 3GCPD9EKXRG136565

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion CHEVROLET SILVERADO 2500 DOB CAB 4X4 "F" WT

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$1,229.14
0029	ACEITE SINTETICO 5W30 DE 946 ML	ACDELCO	PIEZA	6	\$176.60	\$1,059.60
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,933.45
0007	FILTRO DE AIRE	ACDELCO	PIEZA	1	\$1,793.74	\$1,793.74
0273	FILTRO DE ACEITE P/CAMIONETA	ACDELCO	PIEZA	1	\$378.09	\$378.09
2174	FILTRO POLEN	ACDELCO	PIEZA	1	\$1,219.08	\$1,219.08
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$5,247.83
0178	REVISION DE NIVELES.	NA	SERVICIO	1	\$301.72	\$301.72
0246	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	NA	SERVICIO	1	\$235.20	\$235.20
0540	ESTETICA DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$430.17	\$430.17
1642	SANITIZACIÓN DE CABINA CON OZONO	NA	SERVICIO	1	\$473.28	\$473.28
1673	ALINEACION Y BALANCEOS	NA	SERVICIO	1	\$947.52	\$947.52
1731	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 36,000 KMS// CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$1,254.40	\$1,254.40
1918	CAMBIO DE FILTRO POLEN	NA	SERVICIO	1	\$313.60	\$313.60

21-22, 23, 24

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$5,247.83
2406	DESCARBONIZACION DE LA CAMARA DE COMBUSTION CON HIDROGENO	NA	SERVICIO	1	\$568.10	\$568.10

SUBTOTAL \$8,974.50
IVA \$1,435.92
RESICO \$0.00
TOTAL \$10,410.42

(SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N)

Cadena Original : |18|12|OSV-0396|15|104104200|20042026|17|72|2447aaaa

Cadena Encriptada : UxKkYgA0iKwp+PT7qu18liW+/7OEfhabo2k7cC4xCfQjgvTOeObUzmN/VB9nZtDzQoTnx3pek20=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111118121222BA130000E035019206900N115A3551	\$5,247.83
2111118121222BA130000E035019206900N115A2612	\$1,229.14
2111118121222BA130000E035019206900N115A2961	\$3,933.45

TOTAL: \$10,410.42

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: ROCIO DE LOS ANGELES ESTRELLA HIDALGO

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ERIK ALFREDO LUNA PELAYO

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA:

