



LLANTAS DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC: LCA790919DS6

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

TEL. 981 8163413

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE BRAVO Y ALLENDE No. 125

COL. SAN JOSE, C.P.: 24040

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE

Lugar de expedición (C.P.): 24040

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal:

45748DD0-9E49-48F6-966B-CFC76C3DA09B

Folio Interno:

D

1190

Fecha y Hora de Emisión:

13/Jun/2026

13:37:30

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Colonia: Colonia Centro

Domicilio: Calle 8 entre Calle 61 y Calle 63. No. 149

San Francisco de Campeche Campeche

Campeche

CP: 24000

RFC: GEC950401659

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Agente de Venta: GUADALUPE REYES QUINTANA

Cant.	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv.	Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	356431248	H87 - Pieza	25171700 - Sistemas de frenado y	ROTOR DE FRENO DELANTERO	\$1,687.47	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 539.99	\$3,374.94
2.00	333451029	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$246.40	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 78.85	\$492.80
1.00	WX833	H87 - Pieza	25171713 - Almohadillas de discos de freno	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	\$690.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 110.40	\$690.00
1.00	670908990G	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$2,084.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 333.44	\$2,084.00
1.00	333542063	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA SUPERIOR LADO DERECHO	\$1,991.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 318.56	\$1,991.00
1.00	6709091G	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	\$2,274.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 363.84	\$2,274.00
2.00	321711023	H87 - Pieza	25174207 - Varillas de dirección	VARILLA DE DIRECCION INTERIOR	\$279.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 89.28	\$558.00
1.00	K8708	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA SUPERIOR LADO IZQUIERDO	\$1,591.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 254.56	\$1,591.00
2.00	331461296	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	TERMINAL DE DIRECCIÓN EXTERIOR	\$390.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 124.80	\$780.00
1.00	599009032	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS)	\$1,840.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 294.40	\$1,840.00
1.00	599006023	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION	\$600.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	599005045	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	\$350.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
1.00	599005040	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$250.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 40.00	\$250.00
2.00	599009008	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$150.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
1.00	599002003	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	SERVICIO DE ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	\$300.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	599003011	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	NIVELAR BARRA DE TORSION	\$250.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	599009016	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de	CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES (DERECHO E IZQUIERDO)	\$700.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 112.00	\$700.00

RV0605-0012 Secretaría de Salud / Unidad Administrativa

Observaciones: Ford Ranger Pick Up, Mod. 2008 Placas: CN-0069-B

Cantidad con letras:

Son: veintidos mil sesenta y nueve Pesos 86/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Subtotal:

\$19,025.74

Descuento 1:

\$0.00

Descuento 2:

\$0.00

Descuento 3:

\$0.00

SubTotal Neto:

\$19,025.74

IVA 16% (+):

\$3,044.12

Total:

\$22,069.86



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703980253
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-06-13T13:37:35

Sello digital del CFDI

jxRneBXnqjc57cc+cPr0NxH+WEvGfPkZXN9pBPB/JlKp0RbbtWOwgjBOP56YI+u1l/xkQ7rSnaAvMtiyT1CSOwuNP34LN2d1k1psblNc6P61e4F0orSM1PNtetmYADIEjI9Hq/AWTFQxkXTJBFEPi9YFhArfxkQIYmxlPsgzDnRvqqc6oEajLbYYU6cTyj0ZSoXdlhm4DmMzoz8kfnBQFcBL4Clh7TSc3elL0461RqK8Cdec71roAq7WYmx5q2yWTTXjB42ks489xhSnU7RYLUHEP01s0bsa6uod6OZloQWpuQYre7oANhyp5qI9lt+RXN6AcWUorsx+M23zR4A==

Sello del SAT

OJb8KqrSLL5KXy1TddAo6KY/VI+co0ca9SLnv46XeiodQEVL4liANCYdlbAegFvhTFE9japU1D/Eq45qdSxq3ktVi4dO4CNBR6PvG+Qyo+PjUFeF3FIVwermEO9rLly57alhal+/falQglGE5Sb+yGnMXMvBZMld7CX6nNif8zHROupuEyw+ZJVXmw6rrWXQheynoYW4tn0vaf6D+z9j7Fc4RpRaHouheKncNGv+fnX0uLigMYWzxDpXbK662QdWOSw8Sbr1flmHBVQVdcNinUXiNW3mfp3BQ2rU37ysE8Ld7V9G4K2gFeISpOmKMC9zfMPHD6IFkQH11ae1xvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45748DD0-9E49-48F6-966B-CFC76C3DA09B|2026-06-13T13:37:35|MAS0810247C0||jxRneBXnqjc57cc+cPr0NxH+WEvGfPkZXN9pBPB/JlKp0RbbtWOwgjBOP56YI+u1l/xkQ7rSnaAvMtiyT1CSOwuNP34LN2d1k1psblNc6P61e4F0orSM1PNtetmYADIEjI9Hq/AWTFQxkXTJBFEPi9YFhArfxkQIYmxlPsgzDnRvqqc6oEajLbYYU6cTyj0ZSoXdlhm4DmMzoz8kfnBQFcBL4Clh7TSc3elL0461RqK8Cdec71roAq7WYmx5q2yWTTXjB42ks489xhSnU7RYLUHEP01s0bsa6uod6OZloQWpuQYre7oANhyp5qI9lt+RXN6AcWUorsx+M23zR4A==|00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Las pólizas de Garantía están disponibles en las páginas:

www.michelin.com.mx

www.bfgoodrich.com.mx

www.uniroyal.com.mx

**** Solo en llantas MICHELIN, BFGOODRICH, UNIROYAL a partir de fecha de facturación. OTRAS MARCAS a partir de fecha de fabricación.**