

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/06/2026

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0326

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN
CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADO A
PROVEEDOR 4060 CDA PENINSULA, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	PIEZA	1	\$1,302.00	\$1,302.00	16.00	\$1,510.32
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1	\$1,576.50	\$1,576.50	16.00	\$1,828.74
TOTAL POR PARTIDA							\$3,339.06
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	16.00	\$3,480.00
TOTAL POR PARTIDA							\$3,480.00
TOTAL GENERAL					\$ 5,879.00		\$6,819.06

Fecha Envío : 04/06/2026

Fecha Límite de Cotización : 09/06/2026

8-9

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS
DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADO A PROVEEDOR 4060 CDA PENINSULA, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

CÓDIGO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
4060	CDA PENINSULA, S.A. DE C.V.	CPE100608SI3	MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 520; ENTRE CALLE MENSURA Y AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO; MIGUEL HIDALGO; CP. 24094	(981) 981 811 946

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA FORD EXPLORER POLICE INTERCEPTOR AWD.	2025	CM965A2	CAMIONETA	6	1FM5K8AB3SGB69692	SVA2132267