



LLANTAS DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC: LCA790919DS6

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
TEL. 981 8163413

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE BRAVO Y ALLENDE No. 125
COL. SAN JOSE, C.P.: 24040

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE

Lugar de expedición (C.P.): 24040

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal:

D47FD30E-DB03-4BBB-ADFD-D795D0AFBF49

Folio Interno:

D

1169

Fecha y Hora de Emisión:

25/Abr/2026

12:58:25

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Domicilio: Calle 8 entre Calle 61 y Calle 63. No. 149

San Francisco de Campeche Campeche

RFC: GEC950401659

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Colonia: Colonia Centro

Campeche

CP: 24000

Agente de Venta: GUADALUPE REYES QUINTANA

Cant.	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv.	Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	331461534	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	TORNILLO ESTABILIZADOR	\$521.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 166.72	\$1,042.00
1.00	MP8419	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$3,760.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 601.60	\$3,760.00
1.00	832542	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	\$3,012.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 481.92	\$3,012.00
1.00	RC7254	H87 - Pieza	25174900 - Aisladores y amortiguadores	SOPORTE DE MOTOR TRASERO	\$992.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 158.72	\$992.00
2.00	332022015	H87 - Pieza	25172009 - Buje de automóvil	BUJE DE HORQUILLA INFERIOR	\$264.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 84.48	\$528.00
2.00	RC8154	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$919.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 294.08	\$1,838.00
2.00	RC8122	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	BASE DE AMORTIGUADOR TRASERO	\$698.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 223.36	\$1,396.00
1.00	1K0411314	XKI - Kit (Conjunto de niezas)	25172000 - Componentes de sistema de	KIT DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$153.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 24.48	\$153.00
2.00	357413175A	XKI - Kit (Conjunto de niezas)	25172000 - Componentes de sistema de	REBOTE Y CUBREPOLVO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$610.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 195.20	\$1,220.00
2.00	DAI050	XKI - Kit (Conjunto de niezas)	25172000 - Componentes de sistema de	REBOTE Y CUBREPOLVO DE AMORTIGUADOR TRASERO	\$636.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 203.52	\$1,272.00
1.00	599009002	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN AL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN (CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y BASES DE AMORTIGUADOR DELANTEROS Y TRASEROS, REBOTES Y CUBREPOLVOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS)	\$2,400.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 384.00	\$2,400.00
2.00	599009008	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$150.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	599009009	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$150.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	599009028	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR	\$350.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
1.00	599007022	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR TRASERO	\$600.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	599002005	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	SERVICIO DE ALINEACION	\$500.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 80.00	\$500.00

Observaciones: RV1421-0017 Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana / Cjo. Est. de Seg. P b. del Edo. de Camp. (CESP) Volkswagen Jetta Sed n MK Trendline Tiptronic, Mod. 2015 Placas: DFW-868-C

Cantidad con letras:

Son: veintitres mil doscientos quince Pesos 08/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

M todo de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

CFDI Relacionado:

Tipo Relaci n:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:

00001000000703980253

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000709182898

Fecha y hora de certificaci n:

2026-04-25T12:58:29

Sello digital del CFDI

x1K7POOIFFX5O0ZpGilpax72UOSwtjoONijYCa9oCQ/LSh7fux/94Jf5DVd/LeKsNhnJ6XKuKyiPXOwvzB+X0CDQxHeDI+d
evE1h3pGKZwFq6X4T3yVhQupCFH5JpJ4nr/E4yilZmWRB0HBgiFSub8vQjgWnBEDELL7nQDZeEIRUweRcv4Jln80dso0R2/
sZqZgEtt9A1UD4wkLQgULygCWfNNA/FbNsPCCTOyJwyMPM4Wd1vN0ungh/f/9Ig9KAaqm1vXWHNoNCGRNHpgl/QICP2Edf9
by7AYrYEuGcmX/Y+4Rj3opAUepmTHl2BxaSEm2W5hJiZm3iPM+dZqydHg==

Sello del SAT

M054J/E3FqG2HZMuKuGgbUi6Cwksqh0y4uEpD/aezK1dbOXnquVJ2Wlq1l4g0swO1QzVcZFy2FXfu/5h84C0gN0NAZ+HQvoOh
U5oG7pjrKAr+/rEvF+ZWtEp4mHzy1/8y3Npili9oewompsM/m2uDWl8Y/vqEFN8/HWR8T88Wa+5u8NA8ge3bs9HOCGFOnf7
+qid7Op3zTVt0RIAsmhdqi/r+RI4DmEr2kLcAqCzNRfzeY2zNsaJevjBd8PMEN5603XU7mLx4Pa8f08UulytChQLrAS01W
4UMjAKHGLuXwnh6Pujpb2kie5FZ06jrFEplN2BZms6GAjqahvpg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|D47FD30E-DB03-4BBB-ADFD-D795D0AFBF49|2026-04-25T12:58:29|MAS0810247C0|x1K7POOIFFX5O0ZpGilpax
72UOSwtjoONijYCa9oCQ/LSh7fux/94Jf5DVd/LeKsNhnJ6XKuKyiPXOwvzB+X0CDQxHeDI+devE1h3pGKZwFq6X4T3yVhQupC
FH5JpJ4nr/E4yilZmWRB0HBgiFSub8vQjgWnBEDELL7nQDZeEIRUweRcv4Jln80dso0R2/sZqZgEtt9A1UD4wkLQgULygCWfNNA/
FbNsPCCTOyJwyMPM4Wd1vN0ungh/f/9Ig9KAaqm1vXWHNoNCGRNHpgl/QICP2Edf9by7AYrYEuGcmX/Y+4Rj3opAUepmTHl2
BxaSEm2W5hJiZm3iPM+dZqydHg==|00001000000709182898||

Versi n del comprobante:

4.0

Este documento es una representaci n impresa de un CFDI

3.3

Las p lizas de Garant a est n disponibles en las p ginas:

www.michelin.com.mx

www.bfgoodrich.com.mx

www.uniroyal.com.mx

** Solo en llantas MICHELIN, BFGOODRICH, UNIROYAL a partir de fecha de facturaci n. OTRAS MARCAS a partir de fecha de fabricaci n.